



MyQ Kyocera Embedded 10.2

Note di rilascio

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 6)	5
2 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 5)	6
3 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 4)	7
4 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 3)	8
5 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 2)	10
6 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 1)	11
7 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 RTM	12
8 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.2 BETA.....	13

MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2

- Data minima richiesta per il supporto: **1° dicembre 2025**

1 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 6)

19 giugno 2026



Per eseguire questa versione è necessario Print Server 10.2 patch 24+.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** È possibile specificare che gli account ospite vengano indirizzati direttamente alle azioni del pannello al momento dell'accesso.
- **NEW FEATURE** È possibile utilizzare una tastiera hardware per avviare le operazioni Easy Scan, Easy Copy ed Easy Print, nonché per la stampa da "I miei lavori di Stampa".
- **NEW FEATURE** È possibile attivare il dispositivo senza la configurazione automatica delle impostazioni del dispositivo. Se si utilizza questa funzione, l'amministratore deve configurare il dispositivo manualmente.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata posticipata al 1° dicembre 2025.

Correzioni di bug

- Non è possibile utilizzare caratteri speciali nelle cartelle di Easy Print.
- Il database del terminale non viene eliminato dopo la disinstallazione del pacchetto del terminale.
- Le operazioni Easy in stato "Occupato" non vengono automaticamente aggiornate allo stato "Attivo" nella sottocartella delle Terminal Action.
- La navigazione tra le cartelle va in crash se l'utente fa clic sul pulsante "Carica" durante il caricamento di altri file.
- Non è possibile eseguire la scansione con Easy Scan per il formato A6.
- La striscia dei pulsanti SW non viene visualizzata su Kyocera ECOSYS PZ6000cix e PZ7000ix.
- La sessione di quota non chiusa in caso di risposta di errore del server non scade.
- Non è possibile modificare i parametri per la copia della carta d'identità nel menu principale dei Preferiti sui dispositivi BW.
- A volte, il registro del terminale smette di registrare.
- L'installazione del terminale non è possibile tramite SNMPv3 (è richiesto Print Server 10.2 patch 25).

2 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 5)

20 aprile 2026



Per eseguire questa versione è richiesto Print Server 10.2 patch 23+.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Filtro per la navigazione tra le cartelle in Easy Print ed Easy Scan.
- Comportamento migliorato quando il servizio Print Server si avvia con un ritardo.

Correzioni di bug

- Contabilizzazione errata dei documenti con formati misti.
-

3 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 4)

31 marzo 2026

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Disconnessione automatica dell'applicazione MyQ in caso di inattività.
- Interfaccia utente: implementata la nuova barra di stato delle quote.
- Messaggi di errore migliorati quando il terminale non risponde.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata modificata al 1° gennaio 2025.

Correzioni di bug

- Le azioni di copia non vengono disabilitate quando la quota per la stampa in bianco e nero è pari a 0.
 - La sessione utente non viene chiusa dopo la stampa dallo spool del dispositivo.
 - Il terminale viene disinstallato erroneamente.
 - Easy Scan/Copy non funziona correttamente con il rilevamento del dispositivo nelle impostazioni dei documenti riservati.
-

4 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 3)

12 gennaio 2026

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Supporto della lingua ucraina.
- **NEW FEATURE** Conserva per la ristampa.
- Nuovo messaggio sul terminale: "È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di autenticazione."
- Implementata una nuova interfaccia utente per il flusso di lavoro esterno.
- Miglioramenti generali all'interfaccia utente.

Correzioni di bug

- Mancava il messaggio di avviso sul terminale quando è abilitato l'accesso 2F, ma non è collegato un lettore di tessere.
- Il proprietario originale del lavoro non viene visualizzato nella stampa delegata.
- Il raggiungimento della quota per la stampa in bianco e nero blocca anche la stampa a colori.
- Copia della tessera identificativa: le dimensioni dell'immagine stampata variano in base al formato della carta.
- I progetti preferiti non vengono riordinati in cima all'elenco.
- La scansione continua non viene completata quando viene applicato il logout per inattività se è abilitata l'opzione "Elimina lavori in sospeso al logout".
- La tastiera nativa del dispositivo viene visualizzata in modo errato nella lingua impostata sul dispositivo, anziché in inglese come impostazione predefinita.
- Viene visualizzato un errore nel log del server dopo la rigenerazione del certificato del server nell'interfaccia utente web di MyQ.
- In "Easy Print", i pulsanti "Stampa tutto" e "Seleziona tutto" sono abilitati nelle cartelle prive di lavori di Stampa stampabili.
- Le azioni con destinazione FaxServer non richiedono la selezione della destinazione.
- La politica utente non si applica a Easy Print.
- I parametri dei flussi di lavoro esterni non vengono tradotti.
- Non è possibile stampare lavori di stampa dall'app mobile quando si utilizza un account a credito.
- Errore nella chiamata all'API REST in caso di problemi di rete.
- Non è possibile utilizzare caratteri speciali nelle cartelle di Easy Print.
- Il listino prezzi per la ricarica del credito sul terminale non viene ricalcolato dopo la modifica del formato della carta.
- I lavori di stampa stampati tramite lo spool del dispositivo in modalità offline non vengono contabilizzati.

- L'indirizzo e-mail del dispositivo viene modificato dopo la configurazione remota.
 - Registrazione dell'uscita dal dispositivo.
 - Etichetta mancante nei Codebook.
 - Eliminazione dei lavori di stampa al logout: l'utente non viene disconnesso se il timer scade.
-

5 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 2)

19 novembre 2025

Miglioramenti

- Gestione di accesso e disconnessione migliorata.

Correzioni di bug

- L'indirizzo del server SMTP nel dispositivo non viene configurato in base alle impostazioni del profilo di configurazione durante la configurazione remota.
-

6 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 1)

12 settembre 2025

 È richiesto almeno il Print Server 10.2 patch 15+.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** L'archiviazione dei lavori di stampa in spool del dispositivo è disponibile sui dispositivi che supportano tale funzionalità.
- La contabilità dei formati di grandi dimensioni viene eseguita in base alle impostazioni del server.
- È stata migliorata la traduzione in lingua slovacca.

Correzioni di bug

- In rari casi, alcuni lavori di stampa non vengono correttamente assegnati ai progetti selezionati.
 - Dopo la modifica dell'ora, le voci del registro del terminale mostrano un'ora errata.
 - Alcuni record di log vengono contrassegnati come "Errore" anziché come "Avviso".
 - Quando si utilizzano i simboli, il nome dell'archivio di Easy Print potrebbe risultare incoerente.
 - Il listino prezzi per la ricarica del credito sul terminale non viene ricalcolato dopo la modifica del formato della carta.
-

7 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 RTM

26 giugno 2025

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Aggiunta la Terminal Action "Copia da tessera". Supporto di ulteriori formati.
- **NEW FEATURE** Aggiunta l'azione "Terminal Action" sull'applicazione.
- **NEW FEATURE** Supporto delle lingue thailandese, malese e vietnamita.
- **NEW FEATURE** L'intervallo di pagine disponibile per i lavori di Stampa è supportato in "I miei lavori di Stampa" > "Proprietà lavoro".
- **LIMITATION** I lavori di Stampa "Easy Print" non supportano l'intervallo di pagine.
- Miglioramento delle azioni preferite.
- Su schermi più piccoli, nel menu superiore vengono visualizzate delle frecce ai lati per facilitare la navigazione tra le schermate del menu superiore.
- I parametri specifici KYOCERA non utilizzati sono stati rimossi dal profilo di configurazione.
- Gestione della tastiera hardware migliorata.
- Migliorata la gestione dell'attivazione e della (ri)connessione dei terminali.
- La funzione "Scan to me" è disponibile solo per gli utenti che hanno inserito un indirizzo e-mail.
- È stato migliorato il messaggio "Registrazione della tessera d'identità non riuscita".
- Miglioramenti al comportamento dell'interfaccia utente.

Correzioni di bug

- Dopo la stampa da USB, nel log del server viene visualizzato un avviso.
- La copia in bianco e nero comporta un doppio addebito sulla quota.
- La destinazione salvata in precedenza non viene utilizzata.
- Manca il prezzo accanto all'azione "Stampa tutto".

Dispositivi supportati

- I dispositivi con browser Netfront non sono supportati nell'Embedded Terminal KYOCERA 10.2.

8 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.2 BETA

24 gennaio 2024

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Nuova interfaccia utente.
- **NEW FEATURE** Azioni preferite.
- **NEW FEATURE** Registrazione di tessere identificative sconosciute

Limiti

- Funzionalità mancanti:
 - Applicazione/Elenco delle applicazioni
 - Copia della tessera identificativa
 - Flussi di lavoro esterni
- I dispositivi meno recenti con browser meno recenti o obsoleti potrebbero presentare un aspetto diverso e funzionare più lentamente.



RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milioni

Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione

Dispositivi attivi


26+

Marchi supportati

1000+

Partner certificati

Presente in **140+** paesi



Premi e certificazioni

