


MyQ Kyocera Embedded 10.2

Note di rilascio

Generato da docs.myq-solution.com

ottobre/2026

Copyright © 2026 MyQ spol. s r.o. Tutti i diritti riservati.

ITALIANO

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 7) 5
2 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 6) 6
3 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 5) 7
4 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 4) 8
5 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 3) 9
6 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 2) 11
7 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 1) 12
8 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 RTM 13
9 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.2 BETA 14

MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2

- Data minima richiesta per il supporto: **1° aprile 2026**

1 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 7)

20 ottobre 2026

Miglioramenti

- Migliorata la reattività dell'applicazione del terminale.
- Migliorata la reattività al tocco dell'interfaccia utente del terminale per ridurre i clic accidentali.
- Miglioramento dell'interfaccia utente e dell'esperienza utente per gli utenti.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata modificata al 01/04/2026.

Correzioni di bug

- La funzione "Visualizza i miei lavori" dopo l'accesso non funziona con i metodi di accesso tramite scheda di identificazione o codice QR.
- "Easy Print" si blocca durante il caricamento quando un dispositivo di archiviazione è configurato in modo errato; non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
- "Easy Print" si blocca nella finestra pop-up di download quando si preme ripetutamente il pulsante "Stampa".
- La navigazione nella cartella ScannerVision non apre le sottocartelle.
- Il log del terminale riporta la versione del server come 0.0.0.

---

2 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 6)

19 giugno 2026

⚠ Per eseguire questa versione 24+è necessaria la patch 10.2 del Print Server.

Miglioramenti

- NEW FEATURE È possibile specificare che gli account ospite vengano indirizzati direttamente alle azioni del pannello al momento dell'accesso.
- NEW FEATURE È possibile utilizzare una tastiera hardware per avviare le operazioni Easy Scan, Easy Copy ed Easy Print, nonché per la stampa da "I miei lavori".
- NEW FEATURE È possibile attivare il dispositivo senza la configurazione automatica delle impostazioni del dispositivo. Se si utilizza questa funzione, l'amministratore deve configurare il dispositivo manualmente.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata posticipata al 1° dicembre 2025.

Correzioni di bug

- Non è possibile utilizzare caratteri speciali nelle cartelle di Easy Print.
- Il database del terminale non viene eliminato dopo la disinstallazione del pacchetto terminale.
- Le operazioni Easy in stato "Occupato" non vengono automaticamente aggiornate allo stato "Attivo" nella sottocartella delle Azioni del terminale.
- La navigazione nelle cartelle va in crash se l'utente fa clic sul pulsante "Carica" durante il caricamento di altri file.
- Non è possibile eseguire la scansione con Easy Scan per il formato A6.
- La striscia dei pulsanti SW non viene visualizzata su Kyocera ECOSYS PZ6000cix e PZ7000ix.
- La sessione di quota non chiusa in caso di risposta di errore del server non scade.
- Non è possibile modificare i parametri per la copia della scheda di identificazione nel menu principale dei Preferiti sui dispositivi BW.
- A volte, il registro del terminale smetteva di registrare.
- L'installazione del terminale non è possibile utilizzando SNMPv3 (è richiesto Print Server 10.2 patch 25; sono supportati MD5, SHA1 e SHA2-256).

---

3 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 5)

20 aprile 2026

⚠ Per eseguire questa versione 23+è necessaria la patch 10.2 di Print Server.

Miglioramenti

- NEW FEATURE Filtro per la navigazione tra le cartelle in Easy Print ed Easy Scan.
- Comportamento migliorato quando il servizio Print Server si avvia con un ritardo.

Correzioni di bug

- Contabilità errata dei documenti con formati misti.

---

4 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 4)

31 marzo 2026

Miglioramenti

- NEW FEATURE Disconnessione automatica dell'applicazione MyQ in caso di inattività.
- Interfaccia utente: implementata la nuova barra di stato delle quote.
- Messaggi di errore migliorati quando il terminale non risponde.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata modificata al 1° gennaio 2025.

Correzioni di bug

- Le azioni di copia non vengono disabilitate quando la quota per la stampa in bianco e nero è pari a 0.
- La sessione dell'utente non viene chiusa dopo la stampa dallo spool del dispositivo.
- Il terminale viene disinstallato erroneamente.
- Easy Scan/Copy non funziona correttamente con il rilevamento del dispositivo nelle impostazioni dei documenti riservati.

---

5 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 3)

12 gennaio 2026

Miglioramenti

- NEW FEATURE Supporto della lingua ucraina.
- NEW FEATURE Conserva per la ristampa.
- Nuovo messaggio sul terminale: "È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di autenticazione.".
- Implementata una nuova interfaccia utente per il flusso di lavoro esterno.
- Miglioramenti generali all'interfaccia utente.

Correzioni di bug

- Mancava il messaggio di avviso sul terminale quando è abilitato l’accesso 2F, ma non è collegato un lettore di schede.
- Il proprietario originale del lavoro non viene visualizzato nella stampa delegata.
- Il raggiungimento della quota per la stampa in bianco e nero blocca anche la stampa a colori.
- Copia della scheda di identificazione: le dimensioni dell’immagine stampata variano in base al formato della carta.
- I progetti preferiti non vengono riordinati in cima all'elenco.
- La scansione continua non viene completata quando viene applicato il logout per inattività se è abilitata l'opzione "Elimina lavori in sospeso al logout".
- La tastiera nativa del dispositivo viene visualizzata in modo errato nella lingua impostata sul dispositivo, anziché in inglese come impostazione predefinita.
- Viene visualizzato un errore nel log del server dopo la rigenerazione del certificato del server nell’interfaccia utente web di MyQ.
- In "Easy Print", i pulsanti "Stampa tutto" e "Seleziona tutto" sono abilitati nelle cartelle prive di lavori di stampa.
- Le azioni con destinazione FaxServer non richiedono la selezione della destinazione.
- La politica utente non si applica a Easy Print.
- I parametri dei flussi di lavoro esterni non vengono tradotti.
- Non è possibile stampare lavori di stampa dall’app mobile quando si utilizza un account a credito.
- Errore nella chiamata all'API REST in caso di problemi di rete.
- Non è possibile utilizzare caratteri speciali nelle cartelle di Easy Print.
- Il listino prezzi per la ricarica del credito sul terminale non viene ricalcolato dopo la modifica del formato della carta.
- I lavori di stampa stampati tramite lo spool del dispositivo in modalità offline non vengono registrati nella contabilità.

- L'indirizzo e-mail del dispositivo viene modificato dopo la configurazione remota.
- Registrazione dell'uscita dal dispositivo.
- Etichetta mancante nei Codebook.
- Elimina i lavori al logout: l’utente non viene disconnesso se il timer scade.

---

6 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 2)

19 novembre 2025

Miglioramenti

- Gestione di accesso e disconnessione migliorata.

Correzioni di bug

- L'indirizzo del server SMTP nel dispositivo non viene configurato in base alle impostazioni del profilo di configurazione durante la configurazione remota.

---

7 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 (Patch 1)

12 settembre 2025

È richiesta15+ almeno la patch 10.2 di Print Server.

Miglioramenti

- NEW FEATURE L'archiviazione dei lavori in spool del dispositivo è disponibile sui dispositivi che supportano tale funzionalità.
- La contabilità dei formati di grandi dimensioni viene eseguita in base alle impostazioni del server.
- È stata migliorata la traduzione in lingua slovacca.

Correzioni di bug

- In rari casi, alcuni lavori non vengono correttamente registrati nella contabilità dei progetti selezionati.
- Dopo la modifica dell'ora, le voci del registro del terminale mostrano l'ora errata.
- Alcuni record di log vengono contrassegnati come "Errore" anziché come "Avviso".
- Quando si utilizzano i simboli, il nome dell’archivio di Easy Print potrebbe risultare incoerente.
- Il listino prezzi per la ricarica del credito sul terminale non viene ricalcolato dopo la modifica del formato della carta.

---

8 MyQ KYOCERA Embedded Terminal 10.2 RTM

26 giugno 2025

Miglioramenti

- NEW FEATURE Aggiunta l'azione del terminale "Copia della scheda di identificazione". Sono supportati più formati.
- NEW FEATURE Aggiunta l'azione "Applicazione" del terminale.
- NEW FEATURE Supporto delle lingue thailandese, malese e vietnamita.
- NEW FEATURE L'intervallo di pagine disponibile per i lavori di stampa è supportato in "I miei lavori" > "Proprietà lavoro".
  LIMITATION I lavori di stampa "Easy Print" non supportano l'intervallo di pagine.
- Miglioramento delle azioni preferite.
- Su schermi più piccoli, nel menu principale vengono visualizzate delle frecce ai lati per facilitare la navigazione tra le schermate del menu principale.
- Rimuovi i parametri specifici KYOCERA non utilizzati dal profilo di configurazione.
- Migliorata la gestione della tastiera hardware.
- Migliorata la gestione dell'attivazione e della (ri)connessione dei terminali.
- La funzione "Scan to me" è disponibile solo per gli utenti che hanno inserito un indirizzo e-mail.
- È stato migliorato il messaggio "Registrazione della scheda di identificazione non riuscita".
- Miglioramenti al comportamento dell'interfaccia utente.

Correzioni di bug

- Dopo la stampa da USB, nel log del server viene visualizzato un avviso.
- La copia in bianco e nero comporta un doppio addebito sulla quota.
- La destinazione salvata in precedenza non viene utilizzata.
- Manca il prezzo accanto all'azione "Stampa tutto".

Dispositivi supportati

- I dispositivi dotati del browser Netfront non sono supportati nell'Embedded Terminal KYOCERA 10.2.

---

9 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.2 BETA

24 gennaio 2024

Miglioramenti

- NEW FEATURE Nuova interfaccia utente.
- NEW FEATURE Azioni preferite.
- NEW FEATURE Registrazione di schede di identificazione sconosciute

Limiti

- Funzionalità mancanti:
  - Applicazione/Elenco delle applicazioni
  - Copia della scheda di identificazione
  - Flussi di lavoro esterni
- I dispositivi meno recenti con browser meno recenti o obsoleti potrebbero presentare un aspetto diverso e funzionare più lentamente.


myQ X

RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.

info@myq-solution.com

myq-solution.com



50+ milioni
Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione
Dispositivi attivi

26+
Marchi supportati

1000+
Partner certificati

Presente in **140+** paesi

Premi e certificazioni

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2023

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2022

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2021

ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 ISO/IEC 27001