


MyQ Kyocera Embedded 10.2

Notes de mise à jour

Généré à partir de docs.myq-solution.com
octobre/2026
Copyright © 2026 MyQ spol. s r.o. Tous droits réservés.

FRANÇAIS

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 7) 5
2 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 6) 6
3 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 5) 8
4 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 4) 9
5 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 3) 10
6 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 2) 12
7 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 1) 13
8 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 RTM 14
9 MyQ Kyocera Terminal embarqué 10.2 BETA 15

MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2

- Date minimale de prise en charge requise : 1er **avril 2026**

1 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 7)

20 octobre 2026

Améliorations

- Amélioration de la réactivité de l'application du terminal.
- Amélioration de la réactivité tactile de l'interface utilisateur du terminal afin de réduire les clics accidentels.
- Amélioration de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur.

Modifications

- La date de fin de prise en charge a été fixée au 01/04/2026.

Corrections de bogues

- L'affichage de « Mes travaux » après la connexion ne fonctionne pas avec les méthodes de connexion par badge ou code QR.
- La fonction « Easy Print » reste bloquée lors du chargement si un périphérique de stockage est mal configuré ; aucun message d'erreur n'est affiché.
- La fonction « Easy Print » se bloque sur la fenêtre contextuelle de téléchargement lorsque l'on appuie plusieurs fois sur le bouton « Imprimer ».
- La navigation dans les dossiers de ScannerVision n’ouvre pas les sous-dossiers.
- Le journal du terminal indique que la version du serveur est 0.0.0.

---

2 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 6)

19 juin 2026

⚠ Le correctif 10.2 du Print Server 24+est nécessaire pour exécuter cette version.

Améliorations

- NEW FEATURE Il est possible de spécifier que les comptes invités soient directement redirigés vers les actions du panneau de commande lors de la connexion.
- NEW FEATURE Il est possible d'utiliser un clavier physique pour lancer les opérations Easy Scan, Easy Copy et Easy Print, ainsi que pour imprimer à partir de « Mes travaux ».
- NEW FEATURE Il est possible d’activer le périphérique sans configuration automatique de ses paramètres. Si cette fonctionnalité est utilisée, l’administrateur doit configurer le périphérique manuellement.

Modifications

- La date minimale de prise en charge a été repoussée au 1er décembre 2025.

Corrections de bogues

- Les caractères spéciaux ne peuvent pas être utilisés dans les dossiers « Easy Print ».
- La base de données du terminal n'est pas supprimée après la désinstallation du paquet du terminal embarqué.
- Les opérations « Easy » en état « Occupé » ne sont pas automatiquement réactualisées en état « Actif » dans le sous-dossier « Actions du terminal ».
- La navigation dans les dossiers plante si l’utilisateur clique sur le bouton « Chargement » pendant le chargement d’autres fichiers.
- La fonction « Easy Scan » n’est pas disponible pour le format A6.
- La barre de boutons SW ne s’affiche pas sur les modèles Kyocera ECOSYS PZ6000cix et PZ7000ix.
- Une session de quota non fermée en cas de réponse d’erreur du serveur n’expire pas.
- Il n’est pas possible de modifier les paramètres de « Copie de badge » dans le menu principal « Favoris » sur les périphériques noir et blanc.
- Il arrive parfois que le journal du terminal cesse d’enregistrer les événements.
- L’installation du terminal n’est pas possible via SNMPv3 (Print Server 10.2 patch 25 requis, MD5, SHA1 et SHA2-256 pris en charge).

3 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 5)

20 avril 2026

⚠ Le correctif du Print Server 10.2 23+est requis pour exécuter cette version.

Améliorations

- NEW FEATURE Filtre pour la navigation dans les dossiers dans Easy Print et Easy Scan.
- Comportement amélioré lorsque le service Print Server démarre avec un délai.

Corrections de bogues

- Comptabilisation incorrecte des documents de formats mixtes.

---

4 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 4)

31 mars 2026

Améliorations

- NEW FEATURE Déconnexion automatique de l'application MyQ en cas d'inactivité.
- Interface utilisateur : mise en place d'une nouvelle barre d'état des quotas.
- Amélioration des messages d'erreur lorsque le terminal ne répond pas.

Modifications

- Date minimale de prise en charge modifiée au 1er janvier 2025.

Corrections de bogues

- Les actions de copie ne sont pas désactivées lorsque le quota monochrome est égal à 0.
- La session utilisateur n'est pas fermée après une impression à partir du spool du périphérique.
- Le terminal est désinstallé par erreur.
- La fonction « Easy Scan/Copy » ne fonctionne pas correctement avec la détection automatique des paramètres de « Documents confidentiels » par les périphériques.

---

5 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 3)

12 janvier 2026

Améliorations

- NEW FEATURE Prise en charge de la langue ukrainienne.
- NEW FEATURE Conserver pour réimpression.
- Nouveau message sur le terminal : « Le nombre de tentatives d'authentification a été atteint. ».
- Mise en place d’une nouvelle interface utilisateur pour le workflow externe.
- Améliorations générales de l'interface utilisateur.

Corrections de bogues

- Absence de message d’avertissement sur le terminal lorsque la connexion à deux facteurs est activée, mais qu’aucun lecteur de badge n’est connecté.
- Le propriétaire initial du travail n’apparaît pas lors de l’impression par délégation.
- Le dépassement du quota d’impression monochrome bloque également l’impression couleur.
- Copie du badge : la taille de l’image imprimée varie en fonction du format du papier.
- Les projets favoris ne sont pas réorganisés en haut de la liste.
- La numérisation en continu n’est pas terminée lorsque la déconnexion en cas d’inactivité est appliquée si l’option « Ignorer les travaux en attente lors de la déconnexion » est activée.
- Le clavier natif du périphérique s’affiche de manière incorrecte dans la langue définie sur le périphérique, au lieu de l’anglais par défaut.
- Une erreur s’affiche dans le journal du serveur après la régénération du certificat du serveur dans l’interface utilisateur Web MyQ.
- Dans Easy Print, les boutons « Tout imprimer » et « Tout sélectionner » sont activés dans les dossiers ne contenant aucun travail d’impression.
- Les actions vers une destination FaxServer ne demandent pas de destination.
- La politique utilisateur ne s’applique pas à Easy Print.
- Les paramètres des flux de travail externes ne sont pas traduits.
- Impossible d’effectuer des travaux d’impression depuis l’application mobile lors de l’utilisation d’un compte de crédit.
- Erreur lors de l'appel de l'API REST en cas de problème réseau.
- Les caractères spéciaux ne peuvent pas être utilisés dans les dossiers Easy Print.
- La liste de prix de recharge de crédit sur le terminal n'est pas recalculée après un changement de format de papier.

- Les travaux imprimés via le spool de l'appareil en mode hors ligne ne sont pas comptabilisés.
- L'adresse e-mail du périphérique est modifiée après la configuration à distance.
- Enregistrement de la déconnexion de l’appareil.
- Étiquette manquante dans les livres de codes.
- Suppression des travaux à la déconnexion : l’utilisateur n’est pas déconnecté si le délai expire.

---

6 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 2)

19 novembre 2025

Améliorations

- Gestion améliorée de la connexion et de la déconnexion.

Corrections de bogues

- L'adresse du serveur SMTP de l'appareil n'est pas configurée selon les paramètres du profil de configuration lors de la configuration à distance.

---

7 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 (correctif 1)

12 septembre 2025

Le correctif 10.2 de Print Server est requis15+ au minimum.

Améliorations

- NEW FEATURE L'archivage des travaux mis en file d'attente sur les périphériques est disponible sur les périphériques prenant en charge cette fonctionnalité.
- La comptabilisation des grands formats s'effectue conformément aux paramètres définis sur le serveur.
- La traduction en slovaque a été améliorée.

Corrections de bogues

- Dans de rares cas, certains travaux ne sont pas correctement imputés aux projets sélectionnés.
- Après un changement d’heure, les entrées du journal du terminal affichent une heure incorrecte.
- Certaines entrées du journal sont marquées comme « Erreur » au lieu de « Avertissement ».
- Lors de l'utilisation de symboles, le nom du stockage Easy Print peut présenter des incohérences.
- La liste de prix du crédit sur le terminal n’est pas recalculée après un changement de format de papier.

---

8 MyQ KYOCERA Terminal embarqué 10.2 RTM

26 juin 2025

Améliorations

- NEW FEATURE Ajout d'une action de terminal « Copie du badge ». Prise en charge de formats supplémentaires.
- NEW FEATURE Ajout d'une action « Application » sur le terminal.
- NEW FEATURE Prise en charge des langues thaï, malais et vietnamien.
- NEW FEATURE La sélection d'une plage de pages pour les travaux d'impression est prise en charge dans « Mes travaux » > « Propriétés du travail ».
  LIMITATION Les travaux d'impression « Easy Print » ne prennent pas en charge la plage de pages.
- Amélioration des actions favorites.
- Des flèches s'affichent sur les côtés du menu principal sur les petits écrans pour faciliter la navigation entre les écrans du menu principal.
- Suppression des paramètres spécifiques à KYOCERA inutilisés du profil de configuration.
- Amélioration de la gestion du clavier matériel.
- Amélioration de la gestion de l'activation et de la (re)connexion des terminaux.
- La fonction « Scan to me » n'est disponible que pour les utilisateurs ayant renseigné leur adresse e-mail.
- Le message « Échec de l'enregistrement du badge » a été amélioré.
- Améliorations du comportement de l'interface utilisateur.

Corrections de bogues

- Un avertissement s'affiche dans le journal du serveur après une impression depuis un périphérique USB.
- Une copie en monochrome déduit deux fois le quota.
- La destination préenregistrée n'est pas utilisée.
- Le prix n'apparaît pas à côté de l'action « Tout imprimer ».

Périphériques pris en charge

- Les périphériques équipés du navigateur Netfront ne sont pas pris en charge par le Terminal embarqué KYOCERA 10.2.

---

9 MyQ Kyocera Terminal embarqué 10.2 BETA

24 janvier 2024

Améliorations

- NEW FEATURE Nouvelle interface utilisateur.
- NEW FEATURE Actions favorites.
- NEW FEATURE Enregistrement d'un badge inconnu

Limitations

- Fonctionnalités manquantes :
  - Application/Liste des applications
  - Copie du badge
  - Flux de travail externes
- Les anciens périphériques pris en charge équipés de navigateurs plus anciens ou obsolètes peuvent présenter un affichage différent et fonctionner plus lentement.

myQ X

GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.

info@myq-solution.com

myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2023

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2022

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2021

ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 ISO/IEC 27001