

MyQ Lexmark Embedded 10.1

Notes de mise à jour

Généré à partir de docs.myq-solution.com
octobre/2026
Copyright © 2026 MyQ spol. s r.o. Tous droits réservés.

FRANÇAIS

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 4
2 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 8) 5
3 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 7) 6
4 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 6) 7
5 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 5) 8
6 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 3) 9
7 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 2) 10
8 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 1) 11
9 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 RTM 12

1 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1

Date minimale de prise en charge requise : **1er avril 2026**.

---

2 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 8)

16 octobre 2026

Améliorations

- NEW FEATURE Ajout du format PDF à compression élevée (HCPDF) aux paramètres de format d'Easy Scan.
- Amélioration de la qualité des copies réalisées avec Easy Copy.
- Le comportement de l'action « Déverrouiller le panneau » du terminal a été ajusté.

Modifications

- La date minimale de prise en charge a été repoussée au 1er avril 2026

Corrections de bogues

- Les icônes ne sont pas toujours chargées correctement.
- Un message d'erreur apparaît dans les journaux après une désinstallation à distance
- Il est possible de sélectionner « Color Copy » sur les périphériques BW
- Le message d'information qui s'affiche lors de l'accès au panneau natif n'est pas traduit.
- L'utilisateur peut rester bloqué sur l'écran de sélection de projet après avoir imprimé à partir des options d'impression.

---

3 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 7)

12 août 2026

Améliorations

- NEW FEATURE L'action « Copie du badge » est prise en charge.
- NEW FEATURE Le paramètre « Séparation des numérisations » est disponible pour Easy Scan.
- La stabilité globale du terminal a été améliorée.
- Le comportement du bouton « Accueil » a été ajusté.

Modifications

- La date minimale de prise en charge a été modifiée pour la version 1.2.26

Corrections de bogues

- La base de données du terminal n'est plus supprimée après la désinstallation du paquet du terminal embarqué.
- La déconnexion en cas d'inactivité s'applique pendant l'utilisation de l'application.
- Dans certains cas, les actions du terminal Easy Copy/Easy Scan s'affichent comme « occupées » après les opérations.

---

4 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 6)

30 avril 2026

Le correctif 10.2 du Print Server 22+est requis pour utiliser cette mise à jour.

Améliorations

- NEW FEATURE Il est désormais possible d'annuler les travaux en attente lors de la déconnexion. Cette fonctionnalité est activée par défaut pour les nouvelles installations.
- Comportement amélioré lorsque le service Print Server démarre avec un délai.

Modifications

- La date minimale de prise en charge requise a été modifiée et est désormais fixée au 1er novembre 2025.

Corrections de bogues

- Les boutons d'actions du terminal ne sont pas entièrement visibles sur la Lexmark XM3350.
- Les boutons d'actions du terminal sont désactivés et affichent le message « Occupé ».
- Les actions du terminal « Easy Scan » s'affichent comme occupées après avoir utilisé le Centre de numérisation natif et être revenu au menu principal.
- Le crédit est déduit deux fois pour le travail d'impression au cours de la session utilisateur, mais il est comptabilisé correctement.

---

5 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 5)

28 juillet 2025

Améliorations

- NEW FEATURE Flux de travail externe : ScannerVision est implémenté (nécessite le Print Server MyQ 10.2, patch 10 ou version ultérieure).
- NEW FEATURE La connexion hors ligne est désormais prise en charge. Cela permet aux utilisateurs de se connecter même lorsque le serveur MyQ n'est pas disponible.
- NEW FEATURE (10.1-fr) Easy Fax: La fonctionnalité « Easy Fax » est implémentée.
- Des fenêtres contextuelles d'avertissement (par exemple, bac vide, portes ouvertes) s'affichent pendant la session utilisateur.
- La fonction « Easy Scan » en continu utilise désormais les écrans MyQ au lieu des écrans natifs.

Corrections de bogues

- La qualité des copies réalisées avec « Easy Copy » est inférieure à celle obtenue avec « Panel Copy ».

---

6 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 3)

21 février 2025

Améliorations

- NEW FEATURE Ajout de la prise en charge de l'exécution simultanée de plusieurs versions du package sur le Print Server - Print10.2+ Server uniquement
- NEW FEATURE L'écran d'accueil natif peut (10.1-fr) Installation: s'afficher immédiatement après la connexion.
- NEW FEATURE Prise en charge des thèmes et des icônes pour le terminal.
- Renommage des services au format « MyQ Lexmark Terminal ».

Corrections de bogues

- Easy Scan : lors de la navigation dans les dossiers, les paramètres s’affichent systématiquement.

---

7 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 2)

27 novembre 2024

Améliorations

- NEW FEATURE (10.1-fr) Easy Copy: La fonction « Easy Copy » est implémentée.
- NEW FEATURE (10.1-fr) Mes travaux: La fonction « Aperçu du travail » est implémentée.
- NEW FEATURE (10.1-fr) Easy Print: La fonction « Easy Print » est implémentée.
- NEW FEATURE (10.1-fr) Mes travaux: La fonction « Itinérance des travaux » est désormais disponible. La fonction « Itinérance des LIMITATION travaux » pour les délégués n'est pas encore disponible.
- Le menu « Admin » est disponible sur le panneau du périphérique.
- L'interface utilisateur du menu principal a été améliorée.
- L'interface utilisateur de l'écran de connexion a été améliorée.

Certification des périphériques

- Ajout de la prise en charge des terminaux pour les modèles CX95x, CX96x, CX83x, CS96x, XC9525, XC9535, XC9635, XC9645, XC9655 et XC8355.

---

8 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 (correctif 1)

6 août 2024

Améliorations

- NEW FEATURE La comptabilité par projet est prise en charge.
- NEW FEATURE Les coûts des travaux sont affichés dans les propriétés des travaux.
- Améliorations de l'interface utilisateur.
- LIMITATION Si vous devez utiliser à la fois l'application MyQ et l'application Cloud Connector sur la machine, vous devez installer l'application MyQ en premier, sinon une erreur d'installation pourrait se produire.

Corrections de bogues

- Impossible de se connecter après le redémarrage de l'appareil.

---

9 MyQ Lexmark Terminal embarqué 10.1 RTM

31 mai 2024

Améliorations

- NEW FEATURE Les centres de coûts sont pris en charge.
- NEW FEATURE La comptabilité par crédit et par quota est prise en charge. Les projets LIMITATION ne sont pas encore pris en charge. Les projets doivent être désactivés pour pouvoir utiliser le Terminal embarqué Lexmark.
- NEW FEATURE La fonction « Easy Scan » est implémentée.
- NEW FEATURE Navigation dans les dossiers pour Easy Scan : parcourez votre espace de stockage dans le cloud et sélectionnez un dossier directement depuis l'écran du périphérique.
- NEW FEATURE La poursuite de l’impression après déconnexion est implémentée.
- L'affichage de la durée de mise en file d'attente des travaux dans « Mes travaux » a été modifié.
- La déconnexion en cas d’inactivité sur les écrans MyQ est désormais prise en charge.
- L'interface utilisateur a été améliorée avec de nouvelles icônes et des boutons d'action arrondis, dans le style de MyQ Server 10.1.
- Il est désormais possible d’utiliser des dossiers dans le menu principal.

myQ X

GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.

info@myq-solution.com

myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2023

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2022

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2021

ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 ISO/IEC 27001