

MyQ Sharp Luna Embedded 10.1

Note di rilascio

Generato da docs.myq-solution.com
ottobre/2026
Copyright © 2026 MyQ spol. s r.o. Tutti i diritti riservati.

ITALIANO

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 4
2 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 8) 5
3 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 7) 6
4 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 6) 7
5 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 5) 8
6 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 3) 9
7 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 2) 10
8 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 1) 11
9 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 RTM 12

1 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1

Data minima richiesta per il supporto: **1° aprile 2026**.

---

2 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 8)

16 ottobre 2026

Miglioramenti

- NEW FEATURE Aggiunto il formato PDF ad alta compressione (HCPDF) ai parametri del formato Easy Scan.
- Migliorata la qualità delle copie realizzate con Easy Copy.
- È stato modificato il comportamento dell'azione del terminale "Sblocca pannello".

Modifiche

- La data minima di supporto è stata spostata al 1° aprile 2026

Correzioni di bug

- Le icone non vengono sempre caricate correttamente.
- Dopo la disinstallazione remota, nei log compare un messaggio di errore
- È possibile selezionare "Copia a colori" sui dispositivi BW
- Il messaggio informativo che compare quando si accede al pannello nativo non è tradotto.
- L'utente può rimanere bloccato nella schermata di selezione del progetto dopo aver stampato da "Opzioni di stampa".

---

3 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)

12 agosto 2026

Miglioramenti

- NEW FEATURE È supportata l'azione del terminale "Copia della scheda di identificazione".
- NEW FEATURE È disponibile il parametro "Separazione scansione" per Easy Scan.
- È stata migliorata la stabilità generale del terminale.
- È stato modificato il comportamento del pulsante Home.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata modificata in 1.2.26

Correzioni di bug

- Il database del terminale non viene eliminato dopo la disinstallazione del pacchetto terminale.
- Durante l'utilizzo dell'applicazione si verifica il logout per inattività.
- In alcuni casi, le azioni del terminale Easy Copy/Easy Scan vengono visualizzate come "occupate" dopo le operazioni.

---

4 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)

30 aprile 2026

Per utilizzare questo aggiornamento 22+è necessaria la Patch 10.2 del Print Server.

Miglioramenti

- NEW FEATURE È possibile eliminare i lavori in sospeso al momento del logout. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita nelle nuove installazioni.
- Comportamento migliorato quando il servizio Print Server si avvia con un ritardo.

Modifiche

- La data minima di supporto richiesta è stata modificata in 1.11.2025.

Correzioni di bug

- I pulsanti delle azioni del terminale non sono completamente visibili sulla Lexmark XM3350.
- I pulsanti delle azioni del terminale sono disabilitati con il messaggio "Occupato".
- Le azioni del terminale di Easy Scan vengono visualizzate come occupate dopo aver utilizzato lo Scan Center nativo e essere tornati al menu principale.
- L'importo del credito viene detratto due volte per il lavoro di stampa durante la sessione utente, ma viene contabilizzato correttamente.

---

5 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)

28 luglio 2025

Miglioramenti

- NEW FEATURE Flusso di lavoro esterno - È stato implementato ScannerVision (richiede Print Server MyQ 10.2 patch 10 o versioni successive).
- NEW FEATURE (10.1) Offline Login: È ora supportato l'accesso offline. Ciò consente agli utenti di effettuare l'accesso anche quando il server MyQ non è disponibile.
- NEW FEATURE (10.1-it) Easy Fax: È stata implementata la funzione Easy Fax.
- Durante la sessione utente vengono visualizzate finestre pop-up con avvisi (ad es. vassoio vuoto, sportelli aperti).
- La funzione "Easy Scan" in modalità continua ora utilizza le schermate MyQ anziché quelle native.

Correzioni di bug

- La qualità delle copie effettuate con Easy Copy è inferiore rispetto a quella ottenuta con Panel Copy.

---

6 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)

21 febbraio 2025

Miglioramenti

- NEW FEATURE Aggiunto il supporto per l'esecuzione simultanea di più versioni del pacchetto sul Print Server - Solo 10.2+Print Server
- NEW FEATURE È possibile visualizzare la schermata iniziale nativa immediatamente dopo l'accesso.
- NEW FEATURE Sono supportati temi e icone per il terminale.
- Ridenominazione dei servizi nel formato della versione MyQ Lexmark Terminal.

Correzioni di bug

- Easy Scan: quando si utilizza la navigazione per cartelle, i parametri vengono sempre visualizzati.

---

7 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)

27 novembre 2024

Miglioramenti

- NEW FEATURE (10.1-it) Easy Copy: È stata implementata la funzione "Easy Copy".
- NEW FEATURE (10.1) My Jobs: È stata implementata l'anteprima del lavoro.
- NEW FEATURE (10.1-it) Easy Print: È stata implementata la funzione "Easy Print".
- NEW FEATURE (10.1) My Jobs: È stata implementata la funzione "Roaming lavori". La funzione "Roaming LIMITATION lavori" per i delegati non è ancora stata implementata.
- Il menu di amministrazione è disponibile sul pannello del dispositivo.
- Migliorata l'interfaccia utente del menu principale.
- Migliorata l'interfaccia utente della schermata di accesso.

Certificazione del dispositivo

- Aggiunto il supporto del terminale per i modelli CX95x, CX96x, CX83x, CS96x, XC9525, XC9535, XC9635, XC9645, XC9655 e XC8355.

---

8 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 1)

6 agosto 2024

Miglioramenti

- NEW FEATURE (10.1) Projects: È supportata la contabilità dei progetti.
- NEW FEATURE I costi di lavoro vengono visualizzati nelle proprietà del lavoro.
- Miglioramenti all'interfaccia utente.
- LIMITATION Se è necessario utilizzare sia l'app MyQ che l'app Cloud Connector sul dispositivo, è necessario installare prima l'app MyQ, altrimenti potrebbe verificarsi un errore di installazione.

Correzioni di bug

- Impossibile effettuare l'accesso dopo il riavvio del dispositivo.

---

9 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 RTM

31 maggio 2024

Miglioramenti

- NEW FEATURE Sono supportati i centri di costo.
- NEW FEATURE È supportata la contabilità di credito e quota. I progetti LIMITATION non sono ancora supportati. I progetti devono essere disabilitati per l'utilizzo del Lexmark Embedded Terminal.
- NEW FEATURE È stata implementata la funzione Easy Scan.
- NEW FEATURE Navigazione tra le cartelle per Easy Scan: è possibile sfogliare il proprio spazio di archiviazione cloud e selezionare una cartella direttamente dallo schermo del dispositivo.
- NEW FEATURE È stata implementata la funzione "Continua a stampare dopo il logout".
- È stata modificata la visualizzazione del tempo di accodamento dei lavori in "I miei lavori".
- È stata implementata la disconnessione automatica per inattività nelle schermate MyQ.
- Interfaccia utente migliorata con nuove icone e pulsanti di azione arrotondati nello stile del server MyQ 10.1.
- È possibile utilizzare le cartelle nel menu principale.


myQ X

RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.

info@myq-solution.com

myq-solution.com



50+ milioni
Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione
Dispositivi attivi

26+
Marchi supportati

1000+
Partner certificati

Presente in **140+** paesi

Premi e certificazioni

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2023

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2022

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2021

ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 ISO/IEC 27001