

MyQ Kyocera Embedded 10.2

Notas de publicación

Generado a partir de docs.myq-solution.com

octubre/2026

Copyright © 2026 MyQ spol. s r.o. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Aviso sobre la traducción

Esta traducción se creó con la ayuda de inteligencia artificial. En caso de discrepancia o ambigüedad, prevalecerá el documento original en inglés.

Tabla de contenido

1 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 7) 5
2 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 6) 6
3 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (parche 5) 7
4 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 4) 8
5 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 3) 9
6 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 2) 11
7 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 1) 12
8 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 RTM..... 13
9 MyQ Kyocera terminales integrados 10.2 BETA 14

MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2

- Fecha mínima de compatibilidad solicitada: **1 de abril de 2026**

1 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 7)

20 de octubre de 2026

Mejoras

- Se ha mejorado la capacidad de respuesta de la aplicación del terminal.
- Se ha mejorado la capacidad de respuesta táctil de la interfaz de usuario del terminal para reducir los clics accidentales.
- Se ha mejorado la interfaz de usuario y la experiencia del usuario.

Cambios

- La fecha límite de soporte se ha cambiado al 1 de abril de 2026.

Corrección de errores

- La función «Mostrar mis trabajos» tras iniciar sesión no funciona con los métodos de inicio de sesión mediante tarjeta de identificación o código QR.
- «Easy Print» se queda bloqueada durante la carga cuando el almacenamiento está mal configurado; no se muestra ningún mensaje de error.
- «Easy Print» se queda bloqueado en la ventana emergente de descarga cuando se pulsa repetidamente el botón «Imprimir».
- La exploración de carpetas de ScannerVision no abre las subcarpetas.
- El registro del terminal indica que la versión del servidor es 0.0.0.

---

2 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 6)

19 de junio de 2026

⚠ 24+Se requiere el parche del Print Server 10.2 para ejecutar esta versión.

Mejoras

- NEW FEATURE Es posible especificar que las cuentas de invitado se dirijan directamente a las acciones del panel al iniciar sesión.
- NEW FEATURE Es posible utilizar un teclado físico para iniciar las operaciones Easy Scan, Easy Copy y Easy Print, así como para imprimir desde «Mis trabajos».
- NEW FEATURE Es posible activar el dispositivo sin que se configuren automáticamente sus ajustes. Si se utiliza esta función, el administrador deberá configurar el dispositivo manualmente.

Cambios

- La fecha mínima de soporte se ha pospuesto hasta el 1 de diciembre de 2025.

Correcciones de errores

- No se pueden utilizar caracteres especiales en las carpetas de «Easy Print».
- La base de datos del terminal no se elimina tras la desinstalación del paquete de terminal.
- Las operaciones de Easy en estado «Ocupado» no se actualizan automáticamente a «activo» en la subcarpeta de Acciones del Terminal.
- La exploración de carpetas se bloquea si el usuario hace clic en el botón «Cargando» mientras se están cargando otros archivos.
- No es posible utilizar Easy Scan para el tamaño A6.
- La barra de botones de software no se muestra en las impresoras Kyocera ECOSYS PZ6000cix y PZ7000ix.
- Una sesión de cuota no cerrada en caso de respuesta de error del servidor no caduca.
- No es posible editar los parámetros de «Copia de tarjeta de identificación» en el menú superior de «Favoritos» en dispositivos en blanco y negro.
- En ocasiones, el registro del terminal dejaba de funcionar.
- No es posible instalar el terminal mediante SNMPv3 (se requiere Print Server 10.2, parche 25; compatible con MD5, SHA1 y SHA2-256).

---

3 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (parche 5)

20 de abril de 2026

⚠ 23+Se requiere el parche del Print Server 10.2 para ejecutar esta versión.

Mejoras

- NEW FEATURE Filtro para la exploración de carpetas en Easy Print y Easy Scan.
- Se ha mejorado el comportamiento cuando el servicio del Print Server se inicia con retraso.

Corrección de errores

- Contabilidad incorrecta de documentos con formatos mixtos.

---

4 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 4)

31 de marzo de 2026

Mejoras

- NEW FEATURE Cierre de sesión por inactividad en la aplicación MyQ.
- Interfaz de usuario: se ha implementado una nueva barra de estado de cuotas.
- Se han mejorado los mensajes de error cuando el terminal no responde.

Cambios

- La fecha mínima de compatibilidad se ha cambiado al 1 de enero de 2025.

Corrección de errores

- Las acciones de copia no se desactivan cuando la cuota de impresión en blanco y negro es 0.
- La sesión del usuario no se cierra tras imprimir desde la cola de impresión del dispositivo.
- El terminal se desinstala por error.
- La función «Easy Scan/Copy» no funciona correctamente con la detección de dispositivos en la configuración de «Documentos confidenciales».

---

5 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 3)

12 de enero de 2026

Mejoras

- NEW FEATURE Compatibilidad con el idioma ucraniano.
- NEW FEATURE Conservar para reimprimir.
- Nuevo mensaje en el terminal: «Se ha alcanzado el número máximo de intentos de autenticación».
- Se ha implementado una nueva interfaz de usuario para el flujo de trabajo externo.
- Mejoras generales en la interfaz de usuario.

Corrección de errores

- Faltaba un mensaje de advertencia en el terminal cuando el inicio de sesión 2F está habilitado, pero no hay ningún lector de tarjetas conectado.
- El propietario original del trabajo no se muestra en la impresión delegada.
- Al alcanzar la cuota de impresión en monocromo, también se bloquea la impresión en color.
- Copia de tarjeta de identificación: el tamaño de la imagen impresa varía en función del formato del papel.
- Los proyectos favoritos no se reordenan en la parte superior de la lista.
- El escaneo continuo no finaliza cuando se aplica el cierre de sesión por inactividad si está activada la opción «Descartar trabajos pendientes al cerrar sesión».
- El teclado nativo del dispositivo se muestra incorrectamente en el idioma configurado en el dispositivo, en lugar de en inglés, que es el predeterminado.
- Aparece un error en el registro del servidor tras volver a generar el certificado del servidor en la interfaz de usuario web de MyQ.
- En «Easy Print», los botones «Imprimir todo» y «Seleccionar todo» están habilitados en carpetas sin trabajos de impresión.
- Las acciones con destino a FaxServer no solicitan el destino.
- La política de usuario no se aplica a Easy Print.
- Los parámetros de los flujos de trabajo externos no se traducen.
- No es posible imprimir trabajos de impresión desde la aplicación móvil cuando se utiliza una cuenta de crédito.
- Se produce un error en la llamada a la API REST cuando se produce un problema de red.
- No se pueden utilizar caracteres especiales en las carpetas de Easy Print.
- La lista de precios de recarga de crédito en el terminal no se recalcula tras cambiar el formato de papel.

- Los trabajos de impresión impresos a través de la cola de impresión del dispositivo en modo sin conexión no se incluyen en la contabilidad.
- La dirección de correo electrónico del dispositivo cambia tras la configuración remota.
- Registro del cierre de sesión en el dispositivo.
- Falta una etiqueta en los libros de códigos.
- Descartar trabajos al cerrar sesión: el usuario no cierra sesión si se agota el tiempo del temporizador.

---

6 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 2)

19 de noviembre de 2025

Mejoras

- Se ha mejorado la gestión del inicio y cierre de sesión.

Corrección de errores

- La dirección del servidor SMTP del dispositivo no se configura según los ajustes del perfil de configuración durante la configuración remota.

---

7 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 (Parche 1)

12 de septiembre de 2025

Se requiere15+ como mínimo el parche 10.2 de Print Server.

Mejoras

- NEW FEATURE El archivado de trabajos para los trabajos en cola del dispositivo está disponible en los dispositivos compatibles con el archivado de trabajos.
- La contabilidad de formatos grandes se realiza según la configuración del servidor.
- Se ha mejorado la traducción al eslovaco.

Corrección de errores

- En contadas ocasiones, algunos trabajos no se registran correctamente en los proyectos seleccionados.
- Tras cambiar la hora, las entradas del registro del terminal muestran una hora incorrecta.
- Algunos registros del registro se marcan como «Error» en lugar de «Advertencia».
- Al utilizar símbolos, el nombre del almacenamiento de Easy Print puede ser inconsistente.
- La lista de precios para recargar crédito en el terminal no se recalcula tras cambiar el formato de papel.

---

8 MyQ KYOCERA terminal integrado 10.2 RTM

26 de junio de 2025

Mejoras

- NEW FEATURE Se ha añadido la acción del terminal «Copia de tarjeta de identificación». Se admiten más formatos.
- NEW FEATURE Se ha añadido la acción del Terminal «Aplicación».
- NEW FEATURE Compatibilidad con los idiomas tailandés, malayo y vietnamita.
- NEW FEATURE Se admite el rango de páginas disponible para los trabajos de impresión en «Mis trabajos» > «Propiedades del trabajo».
  LIMITATION Los trabajos de impresión «Easy Print» no admiten rangos de páginas.
- Mejora de las «Acciones favoritas».
- Se muestran flechas a los lados del menú superior en pantallas más pequeñas para facilitar la navegación entre las pantallas del menú superior.
- Se han eliminado del perfil de configuración los parámetros específicos de KYOCERA que no se utilizaban.
- Se ha mejorado el manejo del teclado físico.
- Se ha mejorado la gestión de la activación y la (re)conexión de los terminales.
- La función «Escanear a mí» solo está disponible para usuarios que hayan introducido una dirección de correo electrónico.
- Se ha mejorado el mensaje «Error al registrar la tarjeta de identificación».
- Mejoras en el comportamiento de la interfaz de usuario.

Corrección de errores

- Se muestra una advertencia en el registro del servidor tras imprimir desde USB.
- Las copias a un solo color restan el doble de la cuota.
- No se utiliza el destino guardado previamente.
- Falta el precio junto a la acción «Imprimir todo».

Dispositivos compatibles

- Los dispositivos con el navegador Netfront no son compatibles con el terminal integrado KYOCERA 10.2.

---

9 MyQ Kyocera terminales integrados 10.2 BETA

24 de enero de 2024

Mejoras

- NEW FEATURE Nueva interfaz de usuario.
- NEW FEATURE Acciones favoritas.
- NEW FEATURE Registro de tarjetas de identificación desconocidas

Limitaciones

- Funcionalidades que faltan:
  - Aplicación/Lista de aplicaciones
  - Copia de tarjeta de identificación
  - Flujos de trabajo externos
- Es posible que los dispositivos antiguos compatibles con navegadores antiguos o heredados tengan un aspecto diferente y funcionen con mayor lentitud.


myQ X

AHORRE TIEMPO CON SOLUCIONES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

MyQ X es una solución de gestión de impresión galardonada, tanto local como en la nube privada, en la que confían millones de usuarios.

info@myq-solution.com

myq-solution.com



Más de 50 millones
de usuarios confiables

Más de 1 millón
de dispositivos activos

Más de 26
marcas compatibles

Más de 1000
socios certificados

Operando en más de **140** países

Premiado y certificado

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2023

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2022

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2021

ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 ISO/IEC 27001