

MyQ Lexmark Embedded 10.1

Notas de la versión

Generado a partir de docs.myq-solution.com
octubre/2026
Copyright © 2026 MyQ spol. s r.o. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Aviso sobre la traducción

Esta traducción se creó con la ayuda de inteligencia artificial. En caso de discrepancia o ambigüedad, prevalecerá el documento original en inglés.

Tabla de contenido

1 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 4
2 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 8) 5
3 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 7) 6
4 MyQ Lexmark terminales integrados 10.1 (Parche 6) 7
5 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 5) 8
6 MyQ Lexmark terminales integrados 10.1 (Parche 3) 9
7 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 2) 10
8 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 1) 11
9 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 RTM 12

1 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1

Fecha mínima de soporte solicitada: **1 de abril de 2026**.

---

2 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 8)

16 de octubre de 2026

Mejoras

- NEW FEATURE Se ha añadido el formato PDF de alta compresión (HCPDF) a los parámetros de formato de Easy Scan.
- Se ha mejorado la calidad de las copias realizadas con Easy Copy.
- Se ha ajustado el comportamiento de la acción del Terminal «Desbloquear panel».

Cambios

- La fecha mínima de compatibilidad se ha cambiado al 1 de abril de 2026

Correcciones de errores

- Los iconos no siempre se cargan correctamente.
- Aparece un mensaje de error en los registros tras la desinstalación remota
- Es posible seleccionar «Color Copy» en dispositivos BW
- El mensaje informativo que aparece al acceder al panel nativo no está traducido.
- El usuario puede quedarse bloqueado en la pantalla de selección de proyectos tras imprimir desde «Opciones de impresión».

---

3 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 7)

12 de agosto de 2026

Mejoras

- NEW FEATURE Se admite la acción «Copiar tarjeta de identificación» en el terminal.
- NEW FEATURE Está disponible el parámetro «Separación de escaneo» para Easy Scan.
- Se ha mejorado la estabilidad general del terminal.
- Se ha ajustado el comportamiento del botón de inicio.

Cambios

- La fecha mínima de compatibilidad ha cambiado a 1.2.26

Correcciones de errores

- La base de datos del terminal no se elimina tras la desinstalación del paquete de terminal.
- Se aplica el cierre de sesión por inactividad durante el funcionamiento de la aplicación.
- En algunos casos, las acciones del Terminal «Easy Copy» y «Easy Scan» se muestran como «ocupadas» tras realizar operaciones.

---

4 MyQ Lexmark terminales integrados 10.1 (Parche 6)

30 de abril de 2026

22+Se requiere el parche 10.2 del Print Server para utilizar esta actualización.

Mejoras

- NEW FEATURE Es posible descartar los trabajos pendientes al cerrar sesión. Esta función está habilitada de forma predeterminada en las nuevas instalaciones.
- Se ha mejorado el comportamiento cuando el servicio del Print Server se inicia con retraso.

Cambios

- La fecha mínima de compatibilidad requerida se ha cambiado a el 1 de noviembre de 2025.

Corrección de errores

- Las acciones del Terminal no se ven completamente en la Lexmark XM3350.
- Los botones de «Acciones del Terminal» aparecen desactivados con el mensaje «Ocupado».
- Las acciones del Terminal de Easy Scan se muestran como «ocupadas» tras utilizar el Centro de escaneo nativo y volver al menú principal.
- El importe del crédito se deduce dos veces por el trabajo de impresión durante la sesión del usuario, aunque se contabiliza correctamente.

---

5 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 5)

28 de julio de 2025

Mejoras

- NEW FEATURE Flujo de trabajo externo: se ha implementado ScannerVision (requiere el servidor MyQ Print Server 10.2, parche 10 o posterior).
- NEW FEATURE (10.1-es) Inicio de sesión sin conexión: Ahora se admite el inicio de sesión sin conexión. Esto permite a los usuarios iniciar sesión incluso cuando el servidor MyQ no está disponible.
- NEW FEATURE (10.1-es) Easy Fax: Se ha implementado Easy Fax.
- Durante la sesión del usuario se muestran ventanas emergentes con avisos (por ejemplo, bandeja vacía, puertas abiertas).
- La función «Easy Scan» continuo utiliza ahora las pantallas de MyQ en lugar de las nativas.

Corrección de errores

- La calidad de las copias realizadas con «Easy Copy» es inferior a la obtenida con «Panel Copy».

---

6 MyQ Lexmark terminales integrados 10.1 (Parche 3)

21 de febrero de 2025

Mejoras

- NEW FEATURE Se ha añadido compatibilidad para ejecutar varias versiones del paquete al mismo tiempo en el Print Server — Solo 10.2+Print Server
- NEW FEATURE La pantalla de inicio nativa se puede mostrar inmediatamente después de iniciar sesión.
- NEW FEATURE Se admiten temas e iconos para el terminal.
- Se han renombrado los servicios en la versión MyQ Lexmark Terminal.

Corrección de errores

- Easy Scan: al utilizar la exploración de carpetas, los parámetros se muestran siempre.

---

7 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 2)

27 de noviembre de 2024

Mejoras

- NEW FEATURE (10.1-es) Easy Copy: Se ha implementado «Easy Copy».
- NEW FEATURE (10.1-es) Mis trabajos: Se ha implementado la función «Vista previa del trabajo».
- NEW FEATURE (10.1-es) Easy Print: Se ha implementado «Easy Print».
- NEW FEATURE (10.1-es) Mis trabajos: Se ha implementado la función «Movilidad de trabajos». La función «Movilidad de LIMITATION trabajos» para delegados aún no se ha implementado.
- El menú de administración está disponible en el panel del dispositivo.
- Se ha mejorado la interfaz de usuario del menú superior.
- Se ha mejorado la interfaz de usuario de la pantalla de inicio de sesión.

Certificación de dispositivos

- Se ha añadido compatibilidad con los modelos de terminal CX95x, CX96x, CX83x, CS96x, XC9525, XC9535, XC9635, XC9645, XC9655 y XC8355.

---

8 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 (Parche 1)

6 de agosto de 2024

Mejoras

- NEW FEATURE (10.1-es) Proyectos: Se admite la contabilidad de proyectos.
- NEW FEATURE Los costes de los trabajos se muestran en las propiedades del trabajo.
- Mejoras en la interfaz de usuario.
- LIMITATION En caso de que necesites utilizar tanto la aplicación MyQ como la aplicación Cloud Connector en el dispositivo, debes instalar primero la aplicación MyQ; de lo contrario, podría producirse un error de instalación.

Corrección de errores

- No es posible iniciar sesión tras reiniciar el dispositivo.

---

9 MyQ Lexmark terminal integrado 10.1 RTM

31 de mayo de 2024

Mejoras

- NEW FEATURE Se admiten centros de coste.
- NEW FEATURE Se admite la contabilidad de créditos y cuotas. Aún no se admiten los proyectos LIMITATION. Los proyectos deben desactivarse para poder utilizar Lexmark terminales integrados.
- NEW FEATURE Se ha implementado la función «Easy Scan».
- NEW FEATURE Navegación por carpetas para «Easy Scan»: navega por tu almacenamiento en la nube y selecciona una carpeta directamente desde la pantalla del dispositivo.
- NEW FEATURE Se ha implementado la función «Seguir imprimiendo tras cerrar sesión».
- Se ha modificado la visualización del tiempo de cola de los trabajos en «Mis trabajos».
- Se ha implementado el cierre de sesión por inactividad en las pantallas de MyQ.
- Se ha mejorado la interfaz de usuario con nuevos iconos y botones de acción redondeados al estilo del servidor MyQ 10.1.
- Ya es posible utilizar carpetas en el menú superior.


myQ X

AHORRE TIEMPO CON SOLUCIONES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

MyQ X es una solución de gestión de impresión galardonada, tanto local como en la nube privada, en la que confían millones de usuarios.

info@myq-solution.com

myq-solution.com



Más de 50 millones
de usuarios confiables

Más de 1 millón
de dispositivos activos

Más de 26
marcas compatibles

Más de 1000
socios certificados

Operando en más de **140** países

Premiado y certificado

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2023

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2022

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2021

ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 ISO/IEC 27001