



MyQ Epson Embedded 10.2

Notas de versão

Aviso sobre a tradução

Esta tradução foi criada com o auxílio de inteligência artificial. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalece o documento original em inglês.

Sumário

1 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 (Patch 3)	5
2 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 (Patch 2)	6
3 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 (Patch 1)	7
4 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 RTM	8
5 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 RTM	9
6 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 BETA	10

MyQ Epson Embedded Terminal 10.2

- Data mínima de suporte solicitada: **1º de janeiro de 2026**

1 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 (Patch 3)

30 de julho de 2026

Melhorias

- Adicionado suporte para configuração remota nos novos dispositivos Epson AM-C10000 e Epson DS-71000.

Alterações

- A data mínima de suporte foi alterada para 1º de janeiro de 2026.

Correções de erros

- O erro “Erro interno do servidor” é exibido após a alteração das propriedades do trabalho em “Meus trabalhos” com a opção “Crédito” (ou “Sempre exibir preço do trabalho”) ativada em dispositivos com tela pequena.
-

2 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 (Patch 2)

19 de junho de 2026

Alterações

- A data mínima de suporte foi alterada para 1º de dezembro de 2025.

Correções de bugs

- A sessão de digitalização contínua pode travar durante a digitalização.
-

3 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 (Patch 1)

3 de março de 2026

Melhorias

- **NEW FEATURE** Seletor de idioma — adicionado suporte a idiomas com fonte vetorial.
- Interface do usuário e funcionalidade dos livros de códigos aprimoradas.
- Novo design do status de cota.
- Rolagem aprimorada.
- Melhorias gerais na interface do usuário.

Alterações

- A data mínima de suporte foi alterada para 1º de janeiro de 2025.

Correções de bugs

- Easy Scan to Fax Server — os parâmetros inteligentes não são utilizados.
 - Quando a política de tarefas de impressão **“Manter tarefa para reimpressão”** está definida como **“Não”**, o usuário ainda pode adicionar uma tarefa aos favoritos e visualizar a aba “Favoritos”.
 - O recurso “Easy Scan to Email” não funciona em comunicações de rede seguras.
 - A configuração remota falha em dispositivos destinados ao mercado da UE.
 - O teclado físico pode causar cliques indesejados.
 - As teclas 3 e 8 do teclado não estão funcionando.
-

4 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 RTM

28 de maio de 2025

Melhorias

- O parâmetro para alterar o limite para “Ignorar páginas em branco” foi adicionado ao perfil de configuração.
- A reordenação das ações favoritas foi aprimorada.
- Melhorias na interface do usuário nas opções de liberação, tela de login, cota, crédito, favoritos e menu superior.
- Suporte aos idiomas tailandês, malaio e vietnamita.

Correções de erros

- A instalação do terminal poderia falhar durante a mudança para outra versão.
 - A lista de preços exibida no terminal integrado não era recalculada após a alteração do formato do papel.
 - Os usuários do Easy Scan to MyQ recebiam a mensagem “Falha no processamento”.
 - O número de trabalhos no botão “Imprimir tudo”, adicionado como ação favorita do terminal, não é atualizado automaticamente.
-

5 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 RTM

26 de maio de 2025

Melhorias

- O parâmetro para alterar o limite da opção “Ignorar páginas em branco” foi introduzido no perfil de configuração.
- A reordenação das “Ações Favoritas” foi aprimorada.
- A interface do usuário dos parâmetros do Easy Scan foi aprimorada.

Correções de erros

- A instalação do terminal falha durante a mudança para outra versão.
 - A lista de preços exibida no terminal integrado não é recalculada após a alteração do formato do papel.
 - O valor do crédito não é exibido no tamanho de fonte correto.
 - Os usuários do Easy Scan para MyQ recebem a mensagem “Falha no processamento”.
 - O número de trabalhos no botão “Imprimir tudo”, adicionado como ação favorita do terminal, não é atualizado automaticamente.
-

6 MyQ Epson Embedded Terminal 10.2 BETA

3 de fevereiro de 2025

 É necessária, no mínimo, a versão 8+ de patch 10.2 do servidor de impressão.

Melhorias

- **NEW FEATURE** Nova interface do usuário
- **NEW FEATURE** Ações favoritas.
- **NEW FEATURE** Registro de cartões desconhecidos.

Limitações

- Recursos ausentes:
 - Cópia fácil e cópia de cartão de identidade
 - Fluxos de trabalho externos
- Dispositivos que não suportam rolagem podem apresentar uma experiência limitada na interface do usuário (*PX-M7050FP, PX-M7050FX, série WF-5690, série WF-R5690, série WF-M5690, série WF-8590, série WF-R8590, série WF-6590*)



POUPE TEMPO COM SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO PERSONALIZADAS

MyQ X é uma solução premiada de gestão de impressão on-premises ou em cloud privada, na qual milhões de utilizadores confiam.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milhões

Utilizadores que confiam na MyQ

1+ milhão

Dispositivos ativos


26+

Marcas suportadas

1000+

Parceiros certificados

Presente em **140+**
países



Prémios e certificações

