



MyQ Canon Embedded 10.1

Notes de version

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	Nouveautés de la version 10.1.....	5
2	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 8).....	6
3	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 7).....	7
4	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 6).....	8
5	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 5).....	9
6	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 4).....	10
7	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 3).....	11
8	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 2).....	12
9	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 1).....	13
10	MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 RTM	14

MyQ Canon Embedded Terminal 10.1

- Date minimale de prise en charge requise : **1er novembre 2025**

1 Nouveautés de la version 10.1

Click to see a list of new features available in version 10.1

- La connexion hors ligne est désormais disponible, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter et d'utiliser les fonctions du panneau même en cas d'indisponibilité du serveur.
- Easy Print : parcourez votre espace de stockage dans le cloud et imprimez des fichiers directement depuis l'écran du périphérique.
- Navigation dans les dossiers pour Easy Scan : parcourez votre espace de stockage dans le cloud et sélectionnez un dossier directement depuis l'écran du périphérique.
- Aperçu des travaux : prévisualisez vos travaux directement sur l'écran de l'appareil.
- Interface utilisateur améliorée avec de nouvelles icônes et des boutons d'action arrondis, dans le style de MyQ Server 10.1.

2 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 8)

29 mai 2026



MyQ Print Server 10.2 patch 24+ est requis pour utiliser cette version.

Modifications

- La date minimale de prise en charge requise a été modifiée au 1er novembre 2025.

Corrections

- La fenêtre contextuelle ne se ferme pas automatiquement après le téléchargement d'un travail d'impression pour Easy Print lorsque le nom du fichier contient une icône.
- Les caractères spéciaux et nationaux ne peuvent pas être utilisés dans les dossiers pour Easy Print et Easy Scan.
- La base de données du terminal n'est pas correctement désinstallée après l'installation du package du terminal à partir du serveur.

Certification des périphériques

- Ajout de la prise en charge des nouveaux périphériques Canon imageFORCE série 1643, Canon i-SENSYS MF563dw, Canon imageCLASS série MF563, Canon imageFORCE série C3135 et Canon imageFORCE série 4145.
-

3 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 7)

5 mars 2026

Modifications

- La date minimale de prise en charge requise a été modifiée et est désormais le 1er janvier 2025.

Corrections de bogues

- La déconnexion automatique en cas d'inactivité ne s'applique pas aux badges.
-

4 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 6)

11 novembre 2025

Corrections de bogues

- Le tri est activé par défaut pour Easy Copy ; les pages sont mal classées si l'on utilise plusieurs copies.
- La fonction « Duplex Easy Copy » n'est pas disponible à partir de la vitre.
- Un travail dont le nom comporte une icône bloque les périphériques.
- La fonction « Easy Scan » à partir de la vitre est pivotée d'environ 180° sur certains périphériques.

Certification des périphériques

- Ajout de la prise en charge des nouveaux périphériques Canon imageFORCE C3150, Canon imageFORCE série C611, Canon imageFORCE série 8100 et Canon imageFORCE série 710.
-

5 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 5)

28 mai 2025

Corrections de bogues

- Le redémarrage des services MyQ est nécessaire pour appliquer la personnalisation du terminal (logo personnalisé ou modification du thème).
- La sélection d'un bac à papier spécifique dans le pilote d'impression n'est pas prise en compte pour les travaux imprimés via MyQ.
- Il n'est pas possible de créer un fichier TIFF multipages via Easy Scan.

Certification des périphériques

- Ajout de la prise en charge des nouveaux périphériques Canon imageFORCE séries C5100, Canon imageFORCE séries 6100 et Canon imageFORCE C7165.
-

6 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 4)

27 novembre 2024

Améliorations

- **NEW FEATURE** Ajout de la prise en charge de l'exécution simultanée de plusieurs versions de paquets sur le Print Server. **LIMITATION** Uniquement avec un Print Server 10.2 ou version ultérieure.

Corrections de bogues

- Certains travaux d'impression n'apparaissent pas dans le rapport récapitulatif des utilisateurs.
- Un redémarrage des périphériques est nécessaire pour que le logo personnalisé soit pris en compte.

Certification des périphériques

- Ajout de la prise en charge intégrée pour les nouveaux périphériques : Canon imageRUNNER C3322, séries Canon imageRUNNER C3326, séries Canon imageRUNNER 2925, séries Canon imageRUNNER 2930, séries Canon imageRUNNER 2935, séries Canon imageRUNNER 2945.
-

7 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 3)

4 septembre 2024

Améliorations

- Ajout de la prise en charge : MyQ Embedded Terminal pour Canon peut désormais être utilisé sur le Canon iR-ADV C359P.
-

8 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 2)

16 août 2024

Améliorations

- Ajout de la prise en charge intégrée pour de nouveaux périphériques : Canon i-SENSYS X C1538iF II, Canon i-SENSYS MF842Cdw et Canon i-SENSYS X C1533iF II.
- Si la connexion a échoué 5 fois au cours des 60 dernières secondes, le terminal intégré est verrouillé pendant 5 minutes. Le message d'erreur « Échec de la connexion. Trop de tentatives, veuillez réessayer dans quelques minutes. » s'affiche. Le terminal intégré est déverrouillé automatiquement au bout de 5 minutes.

Corrections de bogues

- Sans installation manuelle de .NET 6.0, il n'est pas possible d'installer le terminal sur le serveur.
-

9 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 (correctif 1)

1er mars 2024

Améliorations

- **NEW FEATURE** La connexion hors ligne est désormais disponible, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter et d'utiliser les fonctions du panneau de commande même pendant les périodes d'indisponibilité du serveur.

Corrections de bogues

- La connexion du terminal au serveur n'est pas établie après le redémarrage du serveur ou lorsque la connexion a été perdue auparavant.
 - La fenêtre « Statut des travaux » s'ouvre à la place de « Modifier le compte ».
 - Aucun message ne s'affiche si la numérisation vers un dossier échoue parce que la mémoire du périphérique est pleine.
-

10 MyQ Canon Embedded Terminal 10.1 RTM

24 novembre 2023

Améliorations

- **NEW FEATURE** Easy Print : parcourez votre espace de stockage dans le cloud et imprimez des fichiers directement depuis l'écran du périphérique.
 - **NEW FEATURE** Parcours des dossiers pour Easy Scan : parcourez votre espace de stockage dans le cloud et sélectionnez un dossier directement depuis l'écran du périphérique.
 - **NEW FEATURE** Aperçu des travaux : prévisualisez vos travaux directement sur l'écran de l'appareil.
 - **Interface utilisateur améliorée** avec de nouvelles icônes et des boutons d'action arrondis, dans le style de MyQ Server 10.1.
 - L'installation lancée depuis le terminal est prise en charge. Le Print Server 10.1 patch 3+ ou le Print Server 10.2 beta 2+ est requis.
 - (10.1-fr) L'installation Il est possible d'activer la journalisation de débogage pour un groupe spécifique d'imprimantes.
 - (10.1-fr) Annulation des travaux bloqués Il est possible de gérer les travaux en cours via le menu « État des travaux ».
 - La langue roumaine est prise en charge. Le Print Server 10.2 bêta 2 ou une version plus récente est requis.
-



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

