



MyQ HP Embedded 10.2

Note di rilascio

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (patch 4)	5
2 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (patch 3)	6
3 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (patch 2)	7
4 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (patch 1)	8
5 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 RTM.....	9
6 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 BETA	10

MyQ HP Embedded Terminal 10.2

- Data minima richiesta per il supporto: **1° dicembre 2025**

1 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (patch 4)

19 giugno 2026

Miglioramenti

- Miglioramento generale del comportamento e della stabilità.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata posticipata al 1° dicembre 2025.
-

2 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (patch 3)

14 maggio 2026

Miglioramenti

- Migliorata la reattività delle operazioni sul pannello.

Modifiche

- La data minima di supporto richiesta è stata modificata al 1.11.2025.

Correzioni di bug

- I messaggi della schermata di accesso non sono tradotti correttamente.
 - Gli errori a comparsa per Easy Scan o Easy Copy non sono tradotti correttamente.
-

3 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (patch 2)

27 gennaio 2026

Miglioramenti

- Miglioramenti generali all'interfaccia utente e al comportamento.

Modifiche

- La data minima di supporto richiesta è stata modificata al 1° gennaio 2025.

Correzioni di bug

- La sessione relativa alla quota non viene chiusa correttamente. (Miglioramenti generali al comportamento della quota).
 - In alcuni casi, gli utenti non riescono ad accedere con una tessera registrata.
-

4 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 (patch 1)

6 novembre 2025

 È richiesta almeno la versione 10.2 patch 15+ del Print Server.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** È stata implementata la Terminal Action del Flusso di lavoro esterno.
- **NEW FEATURE** È possibile impostare la conservazione dei lavori di stampa per la ristampa sul terminale in **"I miei lavori di stampa" > "Proprietà lavoro"**.
- **NEW FEATURE** Il parametro "Intervallo di pagine" disponibile per i lavori di Stampa è supportato in **"I miei lavori" > "Proprietà lavoro"**. **LIMITATION** Attualmente non è possibile utilizzare l'intervallo di pagine per i lavori Easy Print.
- Miglioramenti al comportamento del Codebook e all'interfaccia utente.
- Miglioramenti all'installazione remota.

Correzioni di bug

- Il logo personalizzato non viene visualizzato dopo la modifica della porta del MyQ Web Server.
 - Miglioramenti all'interfaccia utente.
 - Il nome del sito non viene visualizzato nella descrizione dei lavori remoti nell'elenco dei lavori separati.
 - La funzione "Interrompi l'invio dei lavori di Stampa dopo il logout dell'utente" non funziona correttamente.
 - Non è possibile stampare più lavori di stampa tramite Easy Print.
 - La funzione "Scansione senza progetto" non è utilizzabile se l'utente non dispone dei diritti per "Nessun progetto".
 - Quando si utilizza l'azione del terminale "Stampa tutto", i lavori di Stampa non vengono stampati completamente.
-

5 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 RTM

28 maggio 2025

Miglioramenti

- Miglioramenti all'interfaccia utente nelle opzioni di rilascio, nella schermata di accesso, nelle quote, nei crediti, nei preferiti e nel menu principale.
- Miglioramento del riordino delle azioni preferite.
- Supporto per le lingue ucraina, thailandese, malese e vietnamita.

Correzioni di bug

- Il valore predefinito è visibile nei parametri di Easy Scan.
 - I caratteri sovrapposti non vengono visualizzati correttamente sulle stampanti multifunzione con schermo piccolo.
 - Easy Scan con i parametri di sblocco si avvia senza destinazione.
 - Il dispositivo disattivato non visualizza la schermata di errore.
 - Il database non viene eliminato dopo la disinstallazione del pacchetto.
 - La scansione non viene completata se l'utente si disconnette durante la scansione.
 - L'uscita dall'account è disabilitata quando è in esecuzione un processo di "Easy Copy".
 - I parametri di copia non sono modificabili tramite la tastiera nativa.
 - L'utente non può tornare alla cartella principale durante la modifica della destinazione di "Easy Scan" nelle "Azioni preferite".
-

6 MyQ HP Embedded Terminal 10.2 BETA

3 febbraio 2025

 È richiesta almeno la versione 10.2 patch 8+ del Print Server.

Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Nuova interfaccia utente
- **NEW FEATURE** Azioni preferite.
- **NEW FEATURE** Registrazione di schede sconosciute.

Limitazioni

- Funzionalità mancanti:
 - Modalità esplosa
 - Flussi di lavoro esterni
 - Copia della tessera identificativa

myQ X

RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milioni

Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione

Dispositivi attivi


26+

Marchi supportati

1000+

Partner certificati

Presente in **140+** paesi



Premi e certificazioni

