



# MyQ Sharp Luna Embedded 10.1

## Note di rilascio

---

**Avviso sulla traduzione**

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

---

## Indice

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 .....          | 4  |
| 2 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)..... | 5  |
| 3 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)..... | 6  |
| 4 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)..... | 7  |
| 5 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)..... | 8  |
| 6 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)..... | 9  |
| 7 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 1)..... | 10 |
| 8 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 RTM .....      | 11 |

# 1 **MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1**

Data minima richiesta per il supporto: **1° febbraio 2026**.

## 2 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)

12 agosto 2026

### Miglioramenti

- **NEW FEATURE** È supportata l'azione "Copia della scheda di identificazione" nel terminale.
- **NEW FEATURE** È disponibile il parametro "Separazione scansione" per Easy Scan.
- È stata migliorata la stabilità complessiva del terminale.
- È stato modificato il comportamento del pulsante Home.

### Modifiche

- La data minima di supporto è stata modificata in 1.2.26

### Correzioni di bug

- Il database del terminale non viene eliminato dopo la disinstallazione del pacchetto terminale.
  - Durante l'utilizzo dell'applicazione viene applicato il logout per inattività.
  - In alcuni casi, le azioni del terminale Easy Copy/Easy Scan vengono visualizzate come "occupate" dopo le operazioni.
-

## 3 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)

30 aprile 2026

 Per utilizzare questo aggiornamento 22+è necessaria la Patch 10.2 del Print Server.

### Miglioramenti

- **NEW FEATURE** È possibile eliminare i lavori in sospeso al momento della disconnessione. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita nelle nuove installazioni.
- Comportamento migliorato quando il servizio Print Server si avvia con un ritardo.

### Modifiche

- La data minima di supporto richiesta è stata modificata in 1.11.2025.

### Correzioni di bug

- I pulsanti delle azioni del terminale non sono completamente visibili sulla Lexmark XM3350.
  - I pulsanti delle azioni del terminale sono disabilitati con il messaggio "Occupato".
  - Le azioni del terminale di Easy Scan vengono visualizzate come occupate dopo aver utilizzato lo Scan Center nativo e essere tornati al menu principale.
  - L'importo del credito viene detratto due volte per il lavoro di stampa durante la sessione utente, ma viene contabilizzato correttamente.
-

## 4 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)

28 luglio 2025

### Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Flusso di lavoro esterno - È stato implementato ScannerVision (richiede server MyQ Print Server 10.2 patch 10 o versioni successive).
- **NEW FEATURE** (10.1) Offline Login: È ora supportato l'accesso offline. Ciò consente agli utenti di effettuare l'accesso anche quando il server MyQ non è disponibile.
- **NEW FEATURE** (10.1-it) Easy Fax: È stata implementata la funzione Easy Fax.
- Durante la sessione dell'utente vengono visualizzate finestre pop-up con avvisi (ad es. vassoio vuoto, sportelli aperti).
- La funzione "Easy Scan" in modalità continua ora utilizza le schermate MyQ anziché quelle native.

### Correzioni di bug

- La qualità delle copie effettuate con Easy Copy è inferiore rispetto a quella ottenuta con Panel Copy.
-

## 5 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)

21 febbraio 2025

### Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Aggiunto il supporto per l'esecuzione simultanea di più versioni del pacchetto sul Print Server - Solo 10.2+Print Server
- **NEW FEATURE** È possibile visualizzare la schermata iniziale nativa immediatamente dopo l'accesso.
- **NEW FEATURE** Sono supportati temi e icone per il terminale.
- Rinominazione dei servizi nella versione MyQ Lexmark Terminal.

### Correzioni di bug

- Easy Scan - Quando si utilizza la navigazione per cartelle, i parametri vengono sempre visualizzati.
-

## 6 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)

27 novembre 2024

### Miglioramenti

- **NEW FEATURE** (10.1-it) Easy Copy: È stata implementata la funzione "Easy Copy".
- **NEW FEATURE** (10.1) My Jobs: È stata implementata l'anteprima del lavoro.
- **NEW FEATURE** (10.1-it) Easy Print: È stata implementata la funzione "Easy Print".
- **NEW FEATURE** (10.1) My Jobs: È stata implementata la funzione "Roaming lavori". La funzione "Roaming **LIMITATION** lavori" per i delegati non è ancora stata implementata.
- Il menu di amministrazione è disponibile sul pannello del dispositivo.
- Interfaccia utente del menu principale migliorata.
- L'interfaccia utente della schermata di accesso è stata migliorata.

### Certificazione del dispositivo

- Aggiunto il supporto del terminale per i modelli CX95x, CX96x, CX83x, CS96x, XC9525, XC9535, XC9635, XC9645, XC9655 e XC8355.
-

## 7 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 (Patch 1)

6 agosto 2024

### Miglioramenti

- **NEW FEATURE** (10.1) Projects: È supportata la contabilità di progetto.
- **NEW FEATURE** I costi del lavoro vengono visualizzati nelle proprietà del lavoro.
- Miglioramenti all'interfaccia utente.
- **LIMITATION** Se è necessario utilizzare sia l'app MyQ che l'app Cloud Connector sul dispositivo, è necessario installare prima l'app MyQ, altrimenti potrebbe verificarsi un errore di installazione.

### Correzioni di bug

- Impossibile effettuare l'accesso dopo il riavvio del dispositivo.
-

## 8 MyQ Lexmark Embedded Terminal 10.1 RTM

31 maggio 2024

### Miglioramenti

- **NEW FEATURE** Sono supportati i centri di costo.
- **NEW FEATURE** È supportata la contabilità di credito e quota. I progetti **LIMITATION** non sono ancora supportati. Per l'utilizzo del terminale Lexmark Embedded, i progetti devono essere disabilitati.
- **NEW FEATURE** È stata implementata la funzione "Easy Scan".
- **NEW FEATURE** Navigazione tra le cartelle per Easy Scan: è possibile sfogliare lo spazio di archiviazione cloud e selezionare una cartella direttamente dallo schermo del dispositivo.
- **NEW FEATURE** È stata implementata la funzione "Continua a stampare dopo il logout".
- È stata modificata la visualizzazione del tempo di accodamento dei lavori in "I miei lavori".
- È stata implementata la disconnessione automatica per inattività nelle schermate MyQ.
- Interfaccia utente migliorata con nuove icone e pulsanti di azione arrotondati nello stile del server MyQ 10.1.
- È possibile utilizzare le cartelle nel menu principale.

# myQ X

## RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

**50+ milioni**

Utenti che si affidano a MyQ

**1+ milione**

Dispositivi attivi


**26+**

Marchi supportati

**1000+**

Partner certificati

Presente in **140+** paesi



### Premi e certificazioni

