



MyQ HP Embedded 10.1

Notes de version

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	Nouveautés de la version 10.1.....	5
2	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 8)	6
3	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 7)	7
4	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 6)	8
5	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 5)	9
6	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 4)	10
7	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (patch 3).....	11
8	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 2)	12
9	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 1)	13
10	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 RTM.....	14
11	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 RC.....	15
12	MyQ HP Embedded Terminal 10.1 BETA1	16

MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (plateforme HP FutureSmart)

- Date minimale de prise en charge requise : **1er février 2023**

1 Nouveautés de la version 10.1

Click to see a list of new features available in version 10.1

- Easy Print est pris en charge.
- La navigation dans les dossiers pour Easy Scan est prise en charge.
- La navigation dans les dossiers pour l'impression est prise en charge.
- L'aperçu des travaux est pris en charge.
- Les scanners HP autonomes sont pris en charge.

2 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 8)

25 juillet 2025

Corrections de bogues

- ScannerVision La variable d'environnement embarquée USERMAIL n'est pas correctement utilisée dans l'action « Flux de travail externe ».
 - Certains travaux d'impression sont attribués à un « utilisateur non authentifié ».
-

3 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 7)

30 avril 2025

Corrections de bogues

- Les paramètres modifiés pour Easy Scan ne sont mémorisés que pour une seule itération
 - Limitation : cette fonctionnalité n'est pas disponible lorsque la navigation dans les dossiers est activée
 - La session utilisateur ne se termine pas correctement en raison d'un travail d'impression défectueux.
 - La session utilisateur se termine immédiatement après la connexion de l'utilisateur.
-

4 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 6)

6 décembre 2024

Corrections de bogues

- Les paramètres modifiés pour Easy Scan situés dans le dossier nécessitaient une configuration forcée pour être appliqués.
 - La session utilisateur ne se termine pas correctement en raison d'un travail d'impression défectueux.
 - Les travaux d'impression ayant échoué s'affichent toujours dans Mes travaux, mais il n'est pas possible de les imprimer.
 - Les types de paramètres non pris en charge pour les opérations Easy bloquent l'utilisation des opérations Easy.
-

5 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 5)

26 juin 2024

Corrections de bogues

- L'option « Easy Scan vers les utilisateurs MyQ » est grisée et ne peut pas être utilisée après une tentative de numérisation vers un destinataire vide.
 - Les travaux qui n'ont pas été imprimés parce que l'impression a été interrompue après la déconnexion ne peuvent pas être réimprimés lors de la session utilisateur suivante.
 - Le message d'erreur « 404 Not Found » s'affiche lorsque l'utilisateur tente d'imprimer certains travaux à partir de « Mes travaux ».
-

6 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 4)

28 mars 2024

Améliorations

- La configuration est simplifiée et sécurisée, car il n'est plus nécessaire d'activer les paramètres suivants : Autoriser la mise à jour du micrologiciel, Autoriser l'installation de paquets hérités, Activer l'accès au lecteur PDL, Activer l'accès au lecteur PS.

Corrections de bogues

- Easy Scan vers OneDrive échoue si le nom du dossier contient le caractère « & ».
 - La numérisation n'est parfois pas transmise.
 - Le terminal cesse de fonctionner si la session utilisateur dure plus de 30 minutes. **LIMITATION** MyQ Print Server 10.1 patch 10 et versions ultérieures sont requis.
-

7 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (patch 3)

15 décembre 2023

Améliorations

- Easy Scan : si vous modifiez les paramètres de numérisation, vous pouvez les réutiliser pour une autre numérisation. Les paramètres ne sont réinitialisés que lorsque vous revenez au menu principal.

Corrections de bogues

- Easy Print : les options de travail ne sont pas traduites ; elles s'affichent uniquement en anglais.
 - Une fois le terminal installé, l'écran « Consommables » n'est pas accessible depuis le panneau des périphériques.
 - Easy Print : l'utilisateur n'est pas automatiquement redirigé vers le menu principal si le stockage cloud n'est pas connecté.
-

8 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 2)

21 juillet 2023

Corrections de bogues

- Un message d'erreur incorrect s'affiche si l'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires pour utiliser des projets et tente d'utiliser Easy Print.
-

9 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 (correctif 1)

6 juin 2023

Améliorations

- Amélioration de la connexion au serveur de quotas.
- La langue roumaine est prise en charge. Le Print Server 10.2 Beta 2 ou une version plus récente est requis.
- Un avertissement s'affiche dans le journal du serveur si le certificat du serveur n'a pas pu être importé automatiquement sur le périphérique lors de la configuration à distance et que le certificat doit être téléchargé manuellement.

Corrections de bogues

- Une fenêtre contextuelle native HP affichant le message « Prêt » s'affichait pendant toute la durée de l'opération Easy Copy jusqu'à ce que tous les documents soient imprimés sur les périphériques équipés du micrologiciel HP FutureSmart 5.5+.
-

10 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 RTM

Améliorations

- Il est possible de désactiver la connexion au serveur de quotas afin d'améliorer la vitesse des opérations du panneau et d'Easy. **LIMITATION** : La précision de la comptabilité est affectée.

Corrections de bogues

- L'option par défaut est affichée à la place de la valeur réelle pour certaines opérations Easy Copy et Easy Scan.
 - Les boutons de la fonction Aperçu du travail s'affichent de manière incorrecte sur certains périphériques dotés d'un grand écran.
 - La fonction native HP « Imprimer depuis le cloud » n'est pas supprimée après la désinstallation du terminal.
 - Les champs de texte de l'écran de connexion ne sont pas arrondis lors de l'utilisation de thèmes blancs.
-

11 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 RC

Améliorations

- Affichage du code QR sur l'écran de connexion amélioré.
- **NEW FEATURE** Les scanners HP autonomes sont pris en charge.

Corrections de bogues

- Une erreur s'affichait si l'utilisateur essayait de marquer un travail comme favorite alors qu'il ne disposait pas des droits nécessaires pour utiliser le projet.
- Easy Print ne s'affichait pas en mode Exploded. Il s'affiche désormais dans Print from Cloud.
- Les propriétés des travaux dans l'aperçu des travaux ne s'affichaient pas sur les petits écrans.
- Les options de l'aperçu du travail sur le panneau des périphériques s'affichaient de manière incorrecte.

Limitations

- Pour se connecter via un badge en mode Exploded en utilisant le crédit, le quota ou les centres de coûts, l'écran de connexion MyQ doit être actif. Il n'est pas possible de se connecter depuis l'écran de connexion ou si l'appareil est en veille.
-

12 MyQ HP Embedded Terminal 10.1 BETA1

Améliorations

- Amélioration du comportement des projets lorsqu'aucun projet avec des droits n'est disponible pour l'utilisateur.
- Amélioration de l'attribution des projets lorsque l'utilisateur ne dispose plus de droits pour le projet.
- Interface utilisateur améliorée.
- **NEW FEATURE** Prise en (10.1) Easy Printcharge d'Easy Print.
- **NEW FEATURE** La navigation dans les dossiers pour Easy Scan est prise en charge.
- **NEW FEATURE** La navigation dans les dossiers pour l'impression est prise en charge.
- **NEW FEATURE** L'aperçu des travaux est pris en charge.

Corrections de bogues

- Le logo personnalisé ne s'affiche pas correctement sur les périphériques dotés d'un petit écran.
 - Le code QR est visible sur le deuxième écran de la connexion à deux facteurs et dans la connexion administrateur.
-



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

