



MyQ Epson Embedded 10.1

Notes de version

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	Nouveautés de la version 10.1.....	5
2	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 14)	6
3	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 13)	7
4	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 12)	8
5	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 11)	9
6	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 10)	10
7	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 9)	11
8	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 8)	12
9	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 7)	13
10	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 6)	14
11	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 5)	15
12	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 4)	16
13	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 3)	17
14	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 2)	18
15	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 1)	19
16	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1	20
17	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 RC	21
18	MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 BETA1	22

MyQ Epson Embedded Terminal 10.1

- Date minimale de prise en charge requise : **1er février 2023**

1 Nouveautés de la version 10.1

Click to see a list of new features available in version 10.1

- Easy Print est pris en charge.
- La navigation dans les dossiers pour Easy Scan est prise en charge.
- La navigation dans les dossiers pour l'impression est prise en charge.
- L'aperçu des travaux est pris en charge.

2 **MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 14)**

16 juillet 2025

- La configuration à distance échoue sur les périphériques destinés au marché européen.
-

3 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 13)

2 juillet 2025

Corrections de bogues

- La fonction « Easy Scan to Email » ne fonctionne pas si la communication sécurisée est activée.
 - La configuration à distance échoue sur les périphériques destinés au marché européen.
-

4 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 12)

16 mai 2025

Corrections de bogues

- Le niveau « Ignorer les pages blanches » est appliqué sur les périphériques qui ne prennent pas en charge le paramètre « Ignorer les pages blanches » pour Easy Scan.
 - L'installation échoue lors du passage à une autre version du package du terminal.
-

5 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 11)

7 février 2025

Améliorations

- Le paramètre permettant de modifier le seuil de « Ignorer les pages blanches » a été ajouté au profil de configuration.
-

6 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 10)

18 octobre 2024

Corrections de bogues

- La session utilisateur ne se termine pas correctement.
-

7 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 9)

26 septembre 2024

Améliorations

- **NEW FEATURE** Les scanners Epson sont pris en charge (par exemple, DS-800WN et DS-900WN). **LIMITATION** Il n'est pas possible de trouver les scanners via la fonction de détection des imprimantes ; ils doivent être ajoutés manuellement dans l'interface Web de MyQ X, section Imprimantes.

Corrections de bogues

- Les types de paramètres non pris en charge pour les opérations Easy bloquent l'utilisation des opérations Easy.
 - L'impression directe est bloquée pour les utilisateurs standard après la connexion et la déconnexion de l'utilisateur invité lorsque les politiques d'impression sont désactivées.
 - La session utilisateur ne se termine pas correctement.
-

8 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 8)

17 juin 2024

Améliorations

- Nouveau paramètre spécifique au fabricant « Méthode de livraison des numérisations » avec deux options : FTP (par défaut) et « Préférer WebDAV à FTP ». **LIMITATION** - Les limitations matérielles des périphériques Epson restreignent la taille maximale d'une numérisation via WebDAV. Si vous atteignez cette limite, passez au FTP.
- Sécurité renforcée. La validation descertificats de sécurité s'applique à toutes les communications entre le MFP et le serveur MyQ.

Corrections de bogues

- Les travaux qui n'ont pas été imprimés parce que l'impression a été interrompue après la déconnexion ne peuvent pas être réimprimés lors de la session utilisateur suivante.
- Le libellé du bouton de connexion en tant qu'invité sur l'écran de connexion du terminal est tronqué pour certaines langues.

Limitations

- Le navigateur Epson ne parvient pas à valider les certificats à l'aide du champ « Nom alternatif du serveur » du certificat.
-

9 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 7)

22 mars 2024

Corrections de bogues

- La flèche du menu supérieur permettant de passer d'un écran à l'autre présente une rotation incorrecte sur les écrans de petite taille des périphériques.
 - L'installation du terminal échoue lorsque le format de papier C5 (enveloppe) est utilisé sur la machine.
 - La fonction Easy Scan avec « Scan Separated Pages » (Numérisation de pages séparées) n'est pas transmise à la destination.
-

10 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 6)

16 février 2024



Veillez noter que MyQ Print Server 10.1 patch 9+ ou MyQ Print Server 10.2 RC7+ est requis pour MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 patch 6+.

Améliorations

- Paramètre de résolution Easy Scan 400 DPI implémenté. Ce paramètre doit être pris en charge par le périphérique.
- Easy Scan est principalement transmis au serveur via le protocole HTTP(S) ; le protocole FTP(S) est utilisé si HTTP(S) n'est pas pris en charge par le périphérique.
- Le paramètre « Ignorer les pages blanches » pour Easy Scan est pris en charge. Pris en charge uniquement sur les périphériques de la série EPSON AM-C.

Corrections de bogues

- Un espace vide s'affiche à la place du nom long du projet dans « Mes travaux » sur les périphériques dotés d'un petit écran.
 - Les travaux imprimés via IPP sont comptabilisés sous « utilisateur non authentifié ».
-

11 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 5)

6 décembre 2023

Améliorations

- Easy Scan : la numérisation en continu via le chargeur automatique de documents (ADF) est prise en charge. **LIMITATION** : La numérisation en continu via l'ADF doit être prise en charge par le micrologiciel du périphérique. Il n'est pas possible de combiner la numérisation en continu via l'ADF et via la vitre.

Corrections de bogues

- Aperçu du travail : l'action permettant de supprimer le travail de la liste des favoris est incorrecte.
 - Easy Print : l'utilisateur reste bloqué sur l'écran de sélection de projet s'il tente de revenir en arrière à l'aide de la flèche de retour.
 - Projets : si vous recherchez un projet inexistant et quittez l'écran, toutes les actions du terminal sont désactivées.
 - Easy Print : l'écran de recharge de crédit ne s'affiche pas si les bons sont activés et que l'utilisateur ne dispose pas d'un crédit suffisant.
 - Easy Scan : les destinataires d'e-mail sélectionnés en plusieurs exemplaires ne s'affichent pas correctement.
 - Easy Print : le message indiquant que le stockage cloud n'est pas connecté ne s'affiche pas entièrement sur les périphériques dotés d'un petit écran.
-

12 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 4)

13 octobre 2023

Corrections de bogues

- L'application plantait si l'aperçu du travail ne parvenait pas à s'afficher.
 - Les options de travail Easy Print n'étaient pas traduites ; elles s'affichaient uniquement en anglais.
 - Easy Scan échouait si le nom d'utilisateur contenait des caractères de certaines langues nationales.
-

13 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 3)

17 août 2023

Corrections de bogues

- Une page blanche s'affichait si Easy Print était utilisé sans connexion à un espace de stockage cloud.
 - Easy Scan échouait pour les utilisateurs dont le nom d'utilisateur contenait un espace.
-

14 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 2)

14 juin 2023

Corrections de bogues

- Les caractères de certaines langues ne s'affichent pas sur le terminal intégré.
-

15 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 (correctif 1)

5 mai 2023

Améliorations

- Le certificat CA est installé automatiquement sur les périphériques lors de la configuration à distance.
- Les valeurs inconnues dans OpenAPI n'entraînent plus l'échec de l'installation du terminal.
- La taille du texte sur l'écran d'état et dans l'enregistrement du badge est plus grande.
- Il est possible de désactiver la validation des certificats.

Corrections de bogues

- Impossible de se connecter via l'application mobile lorsque le crédit et le quota sont activés simultanément.
 - Le paramètre « Par défaut » est répertorié dans les paramètres Easy Scan sur le panneau des périphériques.
-

16 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1

2 mars 2023

Améliorations

- Interface utilisateur de l'écran de connexion améliorée.

Corrections de bogues

- Les messages d'erreur n'étaient pas conformes au style MyQ.
 - La navigation dans les dossiers pour Easy Scan ne fonctionnait pas.
 - La position de la barre de défilement dans l'onglet « Mes travaux » n'était pas indépendante.
 - L'écran de la numérisation en continu a été amélioré.
 - La case à cocher « Tout sélectionner » dans Easy Print était mal positionnée dans l'en-tête actif.
-

17 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 RC

1er février 2023

Améliorations

- Compatibilité avec les versions plus récentes du micrologiciel des périphériques.
- Amélioration de l'interface utilisateur.
- L'interface utilisateur du terminal a été améliorée pour les périphériques dotés d'un écran de 10,1 pouces et d'une résolution de 1024x496.

Corrections de bogues

- La flèche de retour ne ramène pas l'utilisateur à la page précédente dans les livres de codes.
- Il n'était pas possible de marquer un travail comme favorite dans l'aperçu des travaux.

Limitations

- La numérisation en continu via l'ADF n'est pas prise en charge sur Epson Embedded.
-

18 MyQ Epson Embedded Terminal 10.1 BETA1

Améliorations

- Le démarrage de MyQ Epson Terminal a été amélioré.
 - Interface utilisateur améliorée.
 - **NEW FEATURE** Easy Print est pris en charge.
 - **NEW FEATURE** La navigation dans les dossiers pour Easy Scan est prise en charge.
 - **NEW FEATURE** La navigation dans les dossiers pour l'impression est prise en charge.
 - **NEW FEATURE** L'aperçu des travaux est pris en charge.
-



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

