



MyQ Sharp Luna Embedded 10.1

Notas de versão

Aviso sobre a tradução

Esta tradução foi criada com o auxílio de inteligência artificial. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalece o documento original em inglês.

Sumário

1 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1	4
2 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)	5
3 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)	6
4 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)	7
5 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)	8
6 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)	9
7 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1, patch 1	10

1 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1

Data mínima de suporte solicitada: **1º de fevereiro de 2026.**

2 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)

12 de agosto de 2026

Melhorias

- **NEW FEATURE** A ação “Cópia de cartão de identificação” no terminal é suportada.
- **NEW FEATURE** O parâmetro “Separação de digitalização” para o Easy Scan está disponível.
- A estabilidade geral do terminal foi aprimorada.
- O comportamento do botão “Início” foi ajustado.

Alterações

- A data mínima de compatibilidade foi alterada para 1.2.26

Correções de bugs

- O banco de dados do terminal não é excluído após a desinstalação do pacote do terminal.
 - O logout por inatividade é aplicado durante a operação com o aplicativo.
 - Em alguns casos, as ações do terminal Easy Copy/Easy Scan são exibidas como “ocupado” após as operações.
-

3 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)

30 de abril de 2026

 22+É necessário o Patch 10.2 do Servidor de Impressão para utilizar esta atualização.

Melhorias

- **NEW FEATURE** É possível descartar trabalhos pendentes ao fazer logout. Esse recurso está habilitado por padrão para novas instalações.
- Comportamento aprimorado quando o serviço do Servidor de Impressão inicia com atraso.

Alterações

- A data mínima de suporte exigida foi alterada para 1º de novembro de 2025.

Correções de bugs

- Os botões de ações do terminal ficam desativados com a mensagem "Ocupado".
 - As ações do terminal do Easy Scan são exibidas como ocupadas após usar o Scan Center nativo e retornar ao Menu Principal.
 - O valor do crédito é deduzido duas vezes para o trabalho impresso durante a sessão do usuário, mas é contabilizado corretamente.
-

4 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)

28 de julho de 2025

Melhorias

- **NEW FEATURE** Fluxo de trabalho externo — o ScannerVision foi implementado (requer o servidor MyQ Print 10.2 patch 10 ou posterior).
- **NEW FEATURE** (10.1-pt) Login offline: Agora é possível fazer login offline. Isso permite que os usuários façam login mesmo quando o servidor MyQ não estiver disponível.
- **NEW FEATURE** O Easy Fax foi implementado.
- Janelas pop-up com avisos (por exemplo, bandeja vazia, portas abertas) são exibidas durante a sessão do usuário.
- O Easy Scan contínuo agora usa telas do MyQ em vez das telas nativas.

Correções de bugs

- A qualidade das cópias feitas com o Easy Copy é inferior à obtida com o Panel Copy.
-

5 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)

21 de fevereiro de 2025

Melhorias

- **NEW FEATURES** Adicionado suporte para executar várias versões de pacotes ao mesmo tempo no servidor de impressão — Apenas servidor de impressão 10.2+
- **NEW FEATURES** Temas e ícones para o terminal são suportados
- **NEW FEATURES** A tela inicial nativa pode ser exibida imediatamente após o login.
- Renomeação dos serviços na versão do terminal MyQ Sharp Luna.

Correções de erros

- Easy Scan — Ao usar a navegação por pastas, os parâmetros são sempre exibidos.
-

6 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)

27 de novembro de 2024

Melhorias

- **NEW FEATURE** (10.1-pt) Easy Copy: O recurso "Easy Copy" foi implementado.
 - **NEW FEATURE** (10.1-pt) Meus trabalhos: A função "Job Preview" foi implementada.
 - **NEW FEATURE** (10.1-pt) Impressão Fácil: A função "Easy Print" foi implementada.
 - **NEW FEATURE** O "Job Roaming" foi implementado. O "Job **LIMITATION** Roaming" para delegados ainda não foi implementado.
 - O Menu de Administração está disponível no painel do dispositivo.
 - A interface do usuário do menu superior foi aprimorada.
 - A interface do usuário da tela de login foi aprimorada.
-

7 MyQ Sharp Luna Embedded Terminal 10.1, patch 1

06 de agosto de 2024

Melhorias

- **NEW FEATURE** Suporte a centros de custo.
- **NEW FEATURE** Contabilidade de crédito e cota agora é suportada.
- **NEW FEATURE** A função "Easy Scan" foi implementada.
- **NEW FEATURE** Navegação por pastas para a digitalização fácil: navegue pelo seu armazenamento na nuvem e selecione uma pasta diretamente na tela do dispositivo.
- **NEW FEATURE** A função "Continuar imprimindo após o logout" foi implementada.
- A contabilidade de **NEW FEATURE** projetos é suportada.
- Os custos do **NEW FEATURE** trabalho são exibidos nas propriedades do trabalho.
- Melhorias na interface do usuário.
- A exibição do tempo de fila dos trabalhos em "Meus trabalhos" foi alterada.
- O logout por inatividade nas telas do MyQ foi implementado.
- Interface do usuário aprimorada com novos ícones e botões de ação arredondados no estilo do MyQ Server 10.1.
- É possível usar pastas no menu superior.
- **LIMITATION** Caso precise usar tanto o aplicativo MyQ quanto o aplicativo Cloud Connector na máquina, é necessário instalar o aplicativo MyQ primeiro; caso contrário, poderá ocorrer um erro de instalação.

Correções de bugs

- Não é possível imprimir na EMB Sharp Luna com o MyQ X Print Server 10.2.
- Não é possível fazer login após a reinicialização do dispositivo.



POUPE TEMPO COM SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO PERSONALIZADAS

MyQ X é uma solução premiada de gestão de impressão on-premises ou em cloud privada, na qual milhões de utilizadores confiam.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milhões

Utilizadores que confiam na MyQ

1+ milhão

Dispositivos ativos


26+

Marcas suportadas

1000+

Parceiros certificados

Presente em **140+**
países



Prémios e certificações

