

MyQ Toshiba Embedded 8.2 Versionshinweise

Hinweis zur Übersetzung

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Bei Abweichungen oder Unklarheiten ist das englischsprachige Quelldokument maßgeblich.

Inhaltsverzeichnis

1	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 21).....	5
2	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 20).....	6
3	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 19).....	7
4	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 18).....	8
5	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 17).....	9
6	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 16).....	10
7	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 15).....	11
8	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 14).....	12
9	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 13).....	13
10	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 12).....	14
11	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 11).....	15
12	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 10).....	16
13	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 9).....	17
14	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 8).....	18
15	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 7).....	19
16	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 6).....	20
17	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 5).....	21
18	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 4).....	22
19	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 3).....	23
20	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 2).....	24
21	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 1).....	25
22	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 LTS.....	26
23	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA3	27
24	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA2	28
25	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA	29

MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2

- Frühestes gewünschtes Support-Datum: **15. Januar 2021**

1 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 21)

5. November 2025

Fehlerbehebungen

- Benutzer können auf 4515c-Geräten nicht auf Bedienfeldaktionen zugreifen.
-

2 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 20)

30. April 2025

Verbesserungen

- Verbesserte Handhabung der Datenliste auf der Startseite.

Fehlerbehebungen

- Statistiken werden für einige Aufträge nicht korrekt berechnet.
-

3 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 19)

20. September 2024

Fehlerbehebungen

- Nicht unterstützte Parametertypen für Easy-Operationen blockieren die Verwendung von Easy-Operationen.
 - Duplex-Easy Scan für mehrseitige Scans wird von einigen Geräten nicht korrekt übertragen.
 - Die Anmeldung ist nicht möglich, wenn in den Terminal Actions für den Benutzer ein leerer Ordner vorhanden ist.
-

4 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 18)

11. Juli 2024

Verbesserungen

- Duplex-Easy-Scan ist nur über den ADF möglich. Wenn der Benutzer versucht, Easy Scan mit Duplex vom Vorlagenglas aus zu verwenden, wird die Meldung „Legen Sie Dokumente in den ADF ein und versuchen Sie es erneut.“ angezeigt.
- Es ist nun möglich, bei der Remote-Einrichtung festzulegen, ob die MyQ-Serveradresse als SMTP-Server auf dem Druckgerät eingestellt wird (Print Server 10.2+ ist erforderlich).

Fehlerbehebungen

- Das Guthaben bleibt gesperrt, wenn der Scanvorgang aufgrund eines Papierstaus nicht gestartet wurde.
 - Das Guthaben bleibt gesperrt, wenn der Scan über das Bedienfeld abgebrochen wird.
 - Der Benutzer kann die Panel-Aktionen nicht aufrufen, da die Fehlermeldung „Zugriff verweigert“ angezeigt wird, wenn die Kontingentierung aktiviert ist.
-

5 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 17)

10. Mai 2024

Verbesserungen

- Datum und Uhrzeit des Geräts werden während der Fernkonfiguration mit dem MyQ-Server synchronisiert. Für die Projektabrechnung wird empfohlen, SNTP in der Web-Benutzeroberfläche des Geräts zu aktivieren.

Fehlerbehebungen

- Die Abrechnung wird nicht korrekt an den Server gemeldet.
 - Bedienvorgänge am Bedienfeld werden fälschlicherweise dem vorherigen Benutzer zugeordnet. Verbesserung – MyQ benötigt für eine genaue Projektabrechnung, dass die Gerätezeit mit der Serverzeit übereinstimmt. Aus diesem Grund stellt MyQ die Gerätezeit während der Fernkonfiguration ein. Es wird jedoch dringend empfohlen, den Zeitserver auf dem Gerät zu aktivieren, damit die Zeit nie abweicht. Siehe Datum .
 - Beim Abmelden von Toshiba e-Studio 330AC wird der Fehler „Verbindung zum Server nicht möglich“ angezeigt.
-

6 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 16)

28. März 2024

Fehlerbehebungen

- Die Kreditkartenzahlungssitzung wird nach dem Drucken von einem USB-Laufwerk nicht ordnungsgemäß geschlossen. **LIMITATION** Wenn der von einem USB-Laufwerk gedruckte Auftrag aufgrund unzureichender Ressourcen während des Druckvorgangs abgebrochen wird, wird er doppelt berechnet.
 - Beim Abmelden von Toshiba e-Studio 330AC wird der Fehler „Verbindung zum Server nicht möglich“ angezeigt.
-

7 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 15)

5. Januar 2024

Fehlerbehebungen

- Die Kontingentsitzung wird nach dem Abbrechen der Probekopie oder der Panel-Kopie nicht beendet.
 - The names of the Terminal Actions in the upper menu are not fully displayed when the quota is activated with two monitored values.
-

8 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 14)

24. November 2023

Fehlerbehebungen

- In seltenen Fällen werden dem Benutzer möglicherweise falsche Aufträge in der Auftragsliste angezeigt.
-

9 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 13)

25. Oktober 2023

Fehlerbehebungen

- Das Drucken aus „Meine Aufträge“ war nicht möglich, wenn in den Einstellungen des MyQ-Print Servers die Option „Aufträge zum erneuten Drucken behalten“ auf „Nein“ gesetzt war.
-

10 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 12)

25. August 2023

Fehlerbehebungen

- Benutzersitzungen wurden vermischt, wenn die Vorgänge nach einer Netzwerkunterbrechung auf dem Server abgerechnet wurden.
-

11 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 11)

26. Juni 2023

Verbesserungen

- Die Größe der Easy Scan-Dateien wurde verbessert.

Fehlerbehebungen

- Der Duplex-Druck wurde falsch berücksichtigt.
 - Es war nicht möglich, Auftragseigenschaften in „Meine Aufträge“ mit Print Server 10.2 anzuzeigen.
 - Die Bedienung des Bedienfelds war für den Gastbenutzer nicht verfügbar. Ein Popup-Fenster mit der Meldung „Zugriff verweigert“ wurde angezeigt, wenn der Gastbenutzer versuchte, die Funktionen „Kopieren über Bedienfeld“ oder „Scannen über Bedienfeld“ zu verwenden.
 - Die Schaltfläche „Drucken“ wurde in den Auftragseigenschaften in der Liste der geänderten Optionen (d. h. in der Liste der Duplex-Optionen) angezeigt.
-

12 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 10)

7. Juni 2023

Verbesserungen

- Die verwirrende Meldung „Anmeldung am Gerät nicht möglich: Warten auf MFP-Leerlaufzustand“ wurde angezeigt, wenn auf dem Gerät zurückgestellte Aufträge vorhanden waren (z. B. wegen eines nicht verfügbaren Papierformats). Jetzt kann sich der Benutzer anmelden, auch wenn zurückgestellte Aufträge vorhanden sind, aber der Druckvorgang beginnt erst, nachdem das Problem mit den zurückgestellten Aufträgen behoben wurde.
- Verbessertes Verhalten bei Projekten, wenn für den Benutzer keine Projekte verfügbar sind.

Fehlerbehebungen

- Die Fehlermeldung „Ungültige Anfrage“ wird angezeigt, wenn der Benutzer versucht, die Auftragseigenschaften unter „Meine Aufträge“ zu verwenden.
 - Wenn der Benutzer bei der Neuzuweisung eines Projekts unter „Meine Aufträge“ > „Gedruckte Aufträge“ oder „Favorisierte Aufträge“ die Option „Nein“ auswählt, wird das Projekt auf „Kein Projekt“ gesetzt, selbst wenn der Auftrag ursprünglich mit einem Projekt gedruckt wurde.
 - In den Auftragsfiltern wird für Aufträge, die auf dem Gerät nicht gedruckt werden können, ein falsches Symbol verwendet.
 - Die Anmeldung über die mobile Anwendung ist nicht möglich, wenn Guthaben oder Kontingent aktiviert ist.
-

13 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 9)

24. Februar 2023

Verbesserungen

- Verbesserte Benutzeroberfläche des Terminals.
 - Der Start von MyQ Toshiba Terminal wurde verbessert.
-

14 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 8)

Verbesserungen

- Die Formate A3 und Ledger werden in der Preisliste des Terminals für den Endpreis doppelt aufgeführt.
- Anzeige der Standardparameter in „Easy Actions“.
- **NEW FEATURE** Druckoptionen zeigen die Auftragskosten an.

Fehlerbehebungen

- Die Schaltfläche „Drucken“ ist in den Auftragseigenschaften aktiv, wenn der Benutzer kein Guthaben hat.
 - Toshiba-Dienste stürzten ab, wenn der MyQ-SMTP-Serverport deaktiviert war.
-

15 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 7)

Verbesserungen

- Protokolle vom Toshiba Embedded Terminal werden mithilfe des Subsystems „Toshiba Terminal“ im Hauptserverprotokoll protokolliert.

Fehlerbehebungen

- Easy Scan-Parameter „Originalausrichtung“ wurde nicht korrekt gedreht.
 - Problem mit der Anzahl der gedruckten Seiten im Bericht auf Geräten mit aktivierten Diensten für E-Mail-Benachrichtigungen behoben.
 - Der lange Ordnername der Terminal Action führte zu einer fehlerhaften Anzeige des Embedded Terminals.
-

16 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 6)**

Fehlerbehebungen

- Easy Scan funktioniert auf Geräten ohne ADF.
-

17 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 5)

Fehlerbehebungen

- Die Bedienung über das Bedienfeld war nicht verfügbar, wenn „Quota“ oder „Credit“ aktiviert waren.
-

18 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 4)

Fehlerbehebungen

- Die Bedienung über das Bedienfeld war nicht verfügbar, wenn die Kontingent- oder Guthabenfunktion aktiviert war.
 - Panel-Funktionen waren in einer MS-Cluster-Umgebung gesperrt.
Für die Verwendung von Hostnamen in einer Cluster-Umgebung muss die Reverse-DNS-Abfrage für die Cluster-IP-Adresse aktiviert sein.
-

19 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 3)**

Fehlerbehebungen

- Nach dem Entfernen eines Suchbegriffs aus dem Sucheingabefeld wurde eine falsche Anzahl von Projektreihen angezeigt.
 - Interne Gerätescan- und Druckprotokolle werden nur während der Remote-Einrichtung automatisch gelöscht.
 - Fehler bei der Remote-Einrichtung auf Toshiba e-STUDIO 306/307 behoben.
-

20 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 2)**

Fehlerbehebungen

- Der Toshiba-Dienst stürzte ab.
-

21 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (Patch 1)

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Die Scan-Statistiken wurden verbessert. Es ist nun möglich, z. B. Schwarzweiß/Farbe, Duplex/Simplex und Scanformate zu erkennen.

Fehlerbehebungen

- Verbessertes Verhalten der Schaltfläche „Auftragsstatus“ im Hauptmenü.
-

22 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 LTS

Fehlerbehebungen

- Der Panel-Scan schlug fehl, wenn die SMTP-Serveradresse in der Web-Benutzeroberfläche des Geräts als SMTP-Adresse festgelegt war.
 - Der Panel-Scan wurde abgebrochen, wenn der MyQ-Server im Gerät als SMTP-Adresse verwendet wurde.
-

23 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA3

Fehlerbehebungen

- Die Anzeige der bereiten Aufträge unter „Meine Aufträge“ wurde zentriert.
- Der Auftragsstatus begann rot zu blinken, sobald der Druckvorgang auf dem Toshiba-Gerät gestartet wurde.
- Der Auftragsstatus wurde auf den Anmeldebildschirm verschoben.
- Der Sleep-Timer wurde während der Remote-Einrichtung auf 1 **LIMITATION** Minute geändert: Der Sleep-Timer wird für die Inaktivitätsabmeldung verwendet. Wenn der Sleep-Timer beispielsweise auf 10 Minuten eingestellt ist, wird der Benutzer nach 10 Minuten durch die Inaktivitätsabmeldung abgemeldet.

Einschränkungen

- Der Zugriff auf die Bedienelemente des Bedienfelds ist nicht möglich, wenn die Fernkonfiguration auf den Hostnamen des Geräts installiert wurde. Toshiba unterstützt keine Hostnamen. Der Zugriff auf die Bedienelemente des Bedienfelds ist über den Hostnamen des Geräts möglich, sofern dieser ein FQDN ist und die SSL-Zertifikate ordnungsgemäß eingerichtet sind.
 - Toshiba unterstützt keine Subject Alternative Name (SAN)- und Wildcard-Zertifikate. Das Zertifikat muss auf einen bestimmten Hostnamen im FQDN ausgestellt sein. Falls ein falsches Zertifikat verwendet wird, funktionieren Kartenleser möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
 - Toshiba unterstützt die Option „Vorgang deaktivieren“ für die Kontingentierung nicht, wenn „Aktuellen Auftrag beenden, wenn Kontingent erreicht ist“ nicht aktiviert ist. Wenn „Vorgang deaktivieren“ aktiviert ist, beendet Toshiba den aktuellen Auftrag immer, sobald das Kontingent erreicht ist.
-

24 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA2**

Fehlerbehebungen

- Das Terminal wurde nicht angezeigt, wenn ein Design mit weißem Hintergrund eingestellt war.
 - Das Ändern von Werten im Bereich „Profil bearbeiten“ auf dem Geräte-Panel führte zu einer Fehlermeldung.
 - Der Quota-Titel mit Kostenstellen wurde verbessert.
-

25 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Panel-Scan Die Benutzererkennung wurde implementiert.
- **NEW FEATURE** Kostenstellen werden unterstützt.
- **NEW FEATURE** Informationen zur Testlizenz werden auf dem Anmeldebildschirm angezeigt.
- **NEW FEATURE** Das Aktualisieren der „Meine Aufträge“ wurde verbessert.
- **NEW FEATURE** Der QR-Code wird standardmäßig als Anmeldeoption anstelle der Tastatur angezeigt.
- **NEW FEATURE** Informationen zu den (8.2-de) LizenzenEditionen für Bildungseinrichtungen oder Behörden werden auf dem Anmeldebildschirm angezeigt.

Fehlerbehebungen

- Auf dem Terminal wurde ein falscher Wertname der Preisliste angezeigt.

Einschränkungen

- Es ist möglich, in der Preisliste auf dem Gerätepanel maximal 2 Stellen nach dem Komma anzuzeigen, ungeachtet der Einstellungen auf dem MyQ-Server.
-



SPAREN SIE ZEIT MIT **PERSONALISIERTEN** DRUCKLÖSUNGEN

MyQ X ist eine preisgekrönte
Print-ManagementLösung für On-Premise-
oder Private-CloudUmgebungen, der
Millionen von Anwendern
weltweit vertrauen.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ Millionen

Nutzer weltweit vertrauen auf
MyQ

1+ Million

Aktive Geräte

26+


Unterstützte Hersteller

1000+

Zertifizierte Partner

Im Einsatz in über

140 Ländern



Ausgezeichnet und zertifiziert

