



MyQ Epson Embedded 10.2

Notes de mise à jour

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 (Patch 3)	5
2 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 (correctif 2).....	6
3 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 (correctif 1).....	7
4 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 RTM.....	8
5 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 RTM.....	9
6 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 BETA.....	10

MyQ Epson Terminal embarqué 10.2

- Date minimale de prise en charge requise : **1er janvier 2026**

1 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 (Patch 3)

30 juillet 2026

Améliorations

- Ajout de la prise en charge de la configuration à distance sur les nouveaux périphériques Epson AM-C10000 et Epson DS-71000.

Modifications

- La date minimale de prise en charge a été repoussée au 1er janvier 2026.

Corrections

- Une erreur interne du serveur s'affiche après la modification des propriétés d'un travail dans « Mes travaux » lorsque l'option « Crédit » (ou « Toujours afficher le prix du travail ») est activée sur les périphériques dotés d'un petit écran.
-

2 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 (correctif 2)

19 juin 2026

Modifications

- La date minimale de prise en charge a été repoussée au 1er décembre 2025.

Corrections de bogues

- La session de numérisation en continu peut se bloquer lors de la numérisation.
-

3 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 (correctif 1)

3 mars 2026

Améliorations

- **NEW FEATURE** Sélecteur de langue : prise en charge des langues utilisant des polices vectorielles.
- Amélioration de l'interface utilisateur et des fonctionnalités des livres de codes.
- Nouvelle conception de l'affichage de l'état des quotas.
- Amélioration du défilement.
- Améliorations générales de l'interface utilisateur.

Modifications

- La date minimale de prise en charge a été repoussée au 1er janvier 2025.

Corrections de bogues

- Easy Scan to Fax Server : les paramètres intelligents ne sont pas utilisés.
 - Lorsque la politique de travail d'impression « **Conserver le travail pour une réimpression** » est définie sur « **Non** », l'utilisateur peut toujours ajouter un travail à ses favoris et accéder à l'onglet « Favoris ».
 - La fonction « Easy Scan vers e-mail » ne fonctionne pas dans un environnement de communication réseau sécurisé.
 - La configuration à distance échoue sur les périphériques destinés au marché européen.
 - Le clavier matériel peut générer des clics intempestifs.
 - Les touches 3 et 8 du clavier ne fonctionnent pas.
-

4 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 RTM

28 mai 2025

Améliorations

- Le paramètre permettant de modifier le seuil pour l'option « Ignorer les pages blanches » a été ajouté au profil de configuration.
- Le réordonnancement des actions favorites a été amélioré.
- Améliorations de l'interface utilisateur dans les options de libération, l'écran de connexion, le quota, le crédit, les favoris et le menu principal.
- Prise en charge des langues thaï, malais et vietnamien.

Corrections de bogues

- L'installation du terminal pouvait échouer lors du passage à une autre version.
 - La liste de prix affichée sur le Terminal embarqué n'était pas recalculée après un changement de format de papier.
 - Les utilisateurs de la fonction « Easy Scan to MyQ » recevaient un message indiquant que le traitement avait échoué.
 - Le nombre de travaux associés au bouton « Imprimer tout » ajouté aux actions favorites du terminal n'est pas mis à jour automatiquement.
-

5 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 RTM

26 mai 2025

Améliorations

- Un paramètre permettant de modifier le seuil de l'option « Ignorer les pages blanches » a été ajouté au profil de configuration.
- Le réordonnancement des actions favorites a été amélioré.
- L'interface utilisateur des paramètres d'Easy Scan a été améliorée.

Corrections de bogues

- L'installation du terminal échoue lors du passage à une autre version.
 - La liste de prix affichée sur le terminal embarqué n'est pas recalculée après un changement de format de papier.
 - La valeur du crédit n'est pas affichée avec la taille de police correcte.
 - Les utilisateurs d'Easy Scan vers MyQ reçoivent le message « Échec du traitement ».
 - Le nombre de travaux associés au bouton « Imprimer tout » ajouté aux actions favorites du terminal n'est pas mis à jour automatiquement.
-

6 MyQ Epson Terminal embarqué 10.2 BETA

3 février 2025

 8+Version minimale requise du correctif du Print Server 10.2.

Améliorations

- **NEW FEATURE** Nouvelle interface utilisateur
- **NEW FEATURE** Actions favorites.
- **NEW FEATURE** Enregistrement des badges inconnus.

Limitations

- Fonctionnalités manquantes :
 - Easy Copy et copie de badge
 - Flux de travail externes
- Les périphériques ne prenant pas en charge le défilement peuvent présenter une expérience utilisateur limitée au sein de l'interface utilisateur (*séries PX-M7050FP, PX-M7050FX, WF-5690, WF-R5690, WF-M5690, WF-8590, WF-R8590 et WF-6590*)



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

