



MyQ Toshiba Embedded 8.2

Notas de la versión

Aviso sobre la traducción

Esta traducción se creó con la ayuda de inteligencia artificial. En caso de discrepancia o ambigüedad, prevalecerá el documento original en inglés.

Tabla de contenido

1	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 21).....	5
2	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 20).....	6
3	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 19).....	7
4	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 18).....	8
5	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 17).....	9
6	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 16).....	10
7	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 15).....	11
8	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 14).....	12
9	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 13).....	13
10	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 12).....	14
11	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 11).....	15
12	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 10).....	16
13	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 9).....	17
14	Embedded Terminal MyQ Toshiba 8.2 (parche 8).....	18
15	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 7).....	19
16	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 6).....	20
17	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 5).....	21
18	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 4).....	22
19	MyQ Embedded Terminal de Toshiba 8.2 (parche 3)	23
20	MyQ Embedded Terminal de Toshiba 8.2 (parche 2)	24
21	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 1).....	25
22	MyQ Embedded Terminal de Toshiba 8.2 LTS	26
23	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA3	27
24	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA2	28
25	Embedded Terminal MyQ Toshiba 8.2 BETA	29

MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2

- Fecha mínima de soporte solicitada: **15 de enero de 2021**

1 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 21)

5 de noviembre de 2025

Correcciones de errores

- Los usuarios no pueden acceder a las acciones del panel en los dispositivos 4515c.
-

2 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 20)

30 de abril de 2025

Mejoras

- Se ha mejorado el manejo de la lista de datos de inicio.

Corrección de errores

- Las estadísticas no se calculan correctamente para algunos trabajos.
-

3 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 19)

20 de septiembre de 2024

Corrección de errores

- Los tipos de parámetros no compatibles con las operaciones Easy impiden el uso de estas operaciones.
 - El escaneo Easy Scan a doble cara para escaneos de varias páginas no se realiza correctamente desde algunos dispositivos.
 - No es posible iniciar sesión si hay una carpeta vacía disponible en las Terminal Actions para el usuario.
-

4 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 18)

11 de julio de 2024

Mejoras

- El Easy Scan a doble cara solo es posible desde el ADF. Si el usuario intenta utilizar el Easy Scan a doble cara desde el cristal, se muestra el mensaje «Inserte los documentos en el ADF e inténtelo de nuevo».
- Ahora es posible especificar si la dirección del servidor MyQ está configurada como servidor SMTP en el dispositivo de impresión durante la configuración remota (se requiere Print Server 10.2+).

Correcciones de errores

- El crédito permanece bloqueado cuando el escaneo no se inicia debido a un atasco de papel.
 - El crédito permanece bloqueado cuando se cancela el escaneo desde el panel.
 - El usuario no puede acceder a las acciones del panel debido al mensaje de error «Acceso denegado» cuando la cuota está habilitada.
-

5 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 17)

10 de mayo de 2024

Mejoras

- La fecha y la hora del dispositivo se sincronizan con el servidor MyQ durante la configuración remota. Para la contabilidad de proyectos, se recomienda habilitar SNTP en la interfaz de usuario web del dispositivo.

Correcciones de errores

- La contabilidad no se comunica correctamente al servidor.
 - Las operaciones del panel se contabilizan incorrectamente al usuario anterior.
Mejora: MyQ necesita que la hora del dispositivo coincida con la del servidor para realizar una contabilidad de proyectos precisa. Por eso, MyQ configura la hora del dispositivo durante la configuración remota. Sin embargo, se recomienda encarecidamente habilitar el servidor de hora en el dispositivo para que la hora nunca se desincronice. Consulte Fecha y.
 - Se muestra el error «No se puede conectar al servidor» al cerrar sesión en Toshiba e-Studio 330AC.
-

6 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 16)

28 de marzo de 2024

Corrección de errores

- La sesión de pago con tarjeta de crédito no se cierra correctamente tras imprimir desde una unidad USB. **LIMITATION** Si el trabajo impreso desde la unidad USB se cancela debido a recursos insuficientes durante la impresión, se cobrará dos veces.
 - Aparece el error «No se puede conectar al servidor» al cerrar sesión en Toshiba e-Studio 330AC.
-

7 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 15)

5 de enero de 2024

Corrección de errores

- La sesión de cuota no finaliza tras cancelar la copia de prueba de la copia de panel.
 - Los nombres de las Terminal Actions del menú superior del terminal no se muestran completamente cuando la cuota está habilitada con dos valores supervisados.
-

8 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 14)

24 de noviembre de 2023

Correcciones de errores

- En raras ocasiones, el usuario puede ver trabajos incorrectos en la lista de trabajos.
-

9 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 13)

25 de octubre de 2023

Correcciones de errores

- No era posible imprimir desde «Mis trabajos» si la opción «Conservar trabajos para reimprimir» estaba configurada en «No» en la configuración del Print Server MyQ.
-

10 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 12)

25 de agosto de 2023

Correcciones de errores

- Las sesiones de usuario se mezclaban si las operaciones se contabilizaban en el servidor tras una interrupción de la red.
-

11 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 11)

26 de junio de 2023

Mejoras

- Se ha mejorado el tamaño de los archivos de Easy Scan.

Corrección de errores

- La impresión a doble cara no se calculaba correctamente.
 - No era posible mostrar las propiedades del trabajo en Mis trabajos con el Print Server 10.2.
 - Las operaciones del panel no estaban disponibles para el usuario Invitado. Aparecía una ventana emergente con el mensaje «Acceso denegado» si el usuario Invitado intentaba utilizar Copia del panel o Escaneo del panel.
 - El botón Imprimir se mostraba en las propiedades del trabajo en la lista de opciones modificadas (es decir, en la lista de opciones de impresión a doble cara).
-

12 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 10)

7 de junio de 2023

Mejoras

- Se mostraba el confuso mensaje «No es posible iniciar sesión en el dispositivo: Esperando estado inactivo del MFP» si había algún trabajo pospuesto en el dispositivo (por ejemplo, debido a un tamaño de papel no disponible). Ahora el usuario puede iniciar sesión aunque haya trabajos pospuestos, pero la operación de impresión comenzará una vez resuelto el problema de los trabajos pospuestos.
- Se ha mejorado el comportamiento de los proyectos cuando no hay proyectos disponibles para el usuario.

Corrección de errores

- Aparece el mensaje de error «Solicitud incorrecta» si el usuario intenta utilizar las propiedades del trabajo en Mis trabajos.
 - Si el usuario selecciona la opción «No» al reasignar un proyecto en Mis trabajos > Trabajos impresos o Trabajos favoritos, el proyecto se establece en Sin proyecto, incluso si el trabajo se imprimió originalmente con un proyecto.
 - Se utiliza un icono incorrecto en los filtros de trabajos para los trabajos que no se pueden imprimir en el dispositivo.
 - No es posible iniciar sesión a través de la aplicación móvil si el crédito o la cuota están habilitados.
-

13 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 9)

24 de febrero de 2023

Mejoras

- Se ha mejorado la interfaz de usuario del terminal.
 - Se ha mejorado el inicio de MyQ Toshiba Terminal.
-

14 Embedded Terminal MyQ Toshiba 8.2 (parche 8)

Mejoras

- Los formatos A3 y Ledger se duplican en la lista de precios del terminal para el precio final.
- Mostrar el parámetro predeterminado en Acciones rápidas.
- **NEW FEATURE** Opciones de impresión que muestran el coste del trabajo.

Corrección de errores

- El botón de impresión está activo en las propiedades del trabajo cuando el usuario no tiene crédito.
 - Los servicios de Toshiba se bloqueaban cuando se desactivaba el puerto del servidor SMTP de MyQ.
-

15 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 7)

Mejoras

- Los registros del Embedded Terminal de Toshiba se registran en el registro del servidor principal mediante el subsistema «Toshiba Terminal».

Correcciones de errores

- Parámetro de Easy Scan: la orientación original no se rotaba correctamente.
 - Se ha solucionado el problema con el número de páginas impresas en el informe en dispositivos con notificaciones de servicio por correo electrónico habilitadas.
 - El nombre de la carpeta de la acción «Terminal largo» impedía la visualización del Embedded Terminal.
-

16 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 6)**

Correcciones de errores

- Easy Scan funciona en dispositivos sin ADF.
-

17 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 5)**

Correcciones de errores

- Las operaciones del panel no estaban disponibles si se habían habilitado la cuota o el crédito.
-

18 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 4)

Correcciones de errores

- Las operaciones del panel no estaban disponibles si se habían habilitado la cuota o el crédito.
 - Las operaciones del panel se bloqueaban en entornos de clúster de MS.
Para utilizar nombres de host en un entorno de clúster, debe habilitarse la búsqueda DNS inversa para la dirección IP del clúster.
-

19 MyQ Embedded Terminal de Toshiba 8.2 (parche 3)

Correcciones de errores

- Se mostraba un número incorrecto de filas de proyectos tras eliminar el término de búsqueda del campo de búsqueda.
 - Los registros internos de escaneo e impresión del dispositivo se eliminaban automáticamente solo durante la configuración remota.
 - Se ha corregido un error en la instalación de la configuración remota en Toshiba e-STUDIO 306/307.
-

20 **MyQ Embedded Terminal de Toshiba 8.2 (parche 2)**

Correcciones de errores

- El servicio de Toshiba se bloqueaba.
-

21 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (parche 1)

Mejoras

- **NEW FEATURE** Se han mejorado las estadísticas de escaneo. Ahora es posible reconocer, por ejemplo, blanco y negro/color, dúplex/simplex y formatos de escaneo.

Correcciones de errores

- Se ha mejorado el comportamiento del botón «Estado del trabajo» en el menú superior.
-

22 **MyQ Embedded Terminal de Toshiba 8.2 LTS**

Corrección de errores

- El escaneo desde el panel fallaba cuando se configuraba la dirección del servidor SMTP en la interfaz web del dispositivo como dirección SMTP.
 - El escaneo del panel se cancelaba si se utilizaba el servidor MyQ como dirección SMTP en el dispositivo.
-

23 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA3

Correcciones de errores

- La imagen de los trabajos listos en «Mis trabajos» se ha centrado.
- El estado del trabajo comenzó a parpadear en rojo cuando se inició la impresión en Toshiba.
- El estado del trabajo se ha trasladado a la pantalla de inicio de sesión.
- El temporizador de suspensión se ha cambiado a 1 minuto durante la configuración remota

LIMITATION: el temporizador de suspensión se utiliza para el cierre de sesión por inactividad; en caso de que el temporizador de suspensión se configure, por ejemplo, en 10 minutos, el usuario será desconectado por inactividad tras 10 minutos.

Limitaciones

- No se puede acceder a las operaciones del panel si la configuración remota se instala en el nombre de host del dispositivo. Toshiba no admite nombres de host. Se puede acceder a las operaciones del panel a través del nombre de host del dispositivo en caso de que dicho nombre sea un FQDN y los certificados SSL estén correctamente configurados.
 - Toshiba no es compatible con nombres alternativos de sujeto (SAN) ni con certificados comodín. El certificado debe estar emitido a un nombre de host específico en FQDN. En caso de que se utilice un certificado incorrecto, es posible que los lectores de tarjetas no funcionen correctamente.
 - Toshiba no admite la opción «Desactivar operación» de la cuota sin «Finalizar el trabajo actual cuando se alcance». Si se marca «Desactivar operación», Toshiba siempre finalizará el trabajo actual cuando se alcance la cuota.
-

24 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA2**

Correcciones de errores

- El terminal no se mostraba cuando se configuraba un tema con fondo blanco.
 - Al cambiar los valores en «Editar perfil» en el panel del dispositivo, se mostraba un mensaje de error.
 - Se ha mejorado el título de la cuota con centros de coste.
-

25 Embedded Terminal MyQ Toshiba 8.2 BETA

Mejoras

- **NEW FEATURE** Se ha implementado la detección de usuarios en el escaneo de paneles.
- **NEW FEATURE** Se admiten centros de coste.
- **NEW FEATURE** Se muestra información sobre la licencia de prueba en la pantalla de inicio de sesión.
- **NEW FEATURE** Se ha mejorado la actualización de «Mis trabajos».
- **NEW FEATURE** El código QR se muestra como opción predeterminada para iniciar sesión en lugar del teclado.
- **NEW FEATURE** Se muestra información sobre la edición de la en la pantalla de inicio de sesión.

Corrección de errores

- En el terminal se mostraba un nombre de valor incorrecto de la lista de precios.

Limitaciones

- Es posible mostrar un máximo de 2 dígitos después de la coma en la lista de precios del panel del dispositivo, independientemente de la configuración del servidor MyQ.
-



AHORRE TIEMPO CON SOLUCIONES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

MyQ X es una solución de gestión de impresión galardonada, tanto local como en la nube privada, en la que confían millones de usuarios.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


Más de 50 millones
de usuarios confiables

Más de 1 millón
de dispositivos activos

Más de 26
marcas compatibles

Más de 1000
socios certificados

Operando en más de **140**
países



Premiado y certificado

